

# がんばろう！東北

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会  
平成29年2月24日20時00分発表

## 岩手町大字川口地内における 油の流出事故の発生について（第2報）

2月24日14時53分、岩手町大字川口50地割地内で発生した油が漏出した事故について、現地を調査した結果、現在は営業していないガソリンスタンドの施設解体工事の現場で、地上タンクを解体中に残油が国道4号の側溝を経由し北上川に流出したことが判明しました。

油流出対策として、岩手町と盛岡中央消防署岩手分署が1箇所、岩手県が2箇所にオイルフェンスを設置しました。

また、発生源から約1km下流において、北上川から取水している岩手町小抱浄水場は予防的措置として13時30分から取水停止していましたが、油膜が確認されないことから19時より取水を開始しました。

なお、給水に影響は出ていません。

今後、岩手町と岩手県が監視を継続します。

### 1. 事故概要

- ・ 通報場所：岩手県岩手町大字川口50地割地内（別添位置図）
- ・ 通報日時：14時10分頃水道事業所から岩手町に連絡、14時53分岩手町から岩手河川国道事務所に通報
- ・ 原因：ガソリンスタンドの施設解体工事現場から発生

### 2. 事故対応状況

【2月24日の対応】

- ・ 13時30分頃 岩手町小抱浄水場の職員が北上川に油膜を発見し、13時30分から予防的措置として取水停止中。
- ・ 14時10分 岩手町水道事業所から岩手町に連絡。
- ・ 14時53分 岩手町から岩手河川国道事務所に通報
- ・ 16時00分 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置。
- ・ 16時00分 岩手県がオイルフェンスを1カ所設置。
- ・ 17時30分 岩手県がオイルフェンスを1カ所設置（計2箇所）。
- ・ 17時40分 岩手町がオイルフェンスを1カ所設置。
- ・ 19時00分 岩手町小抱浄水場での取水再開

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

また、河川で油膜・油臭等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

<<発表記者会：岩手県政記者クラブ>>

問い合わせ先

#### <直轄管理区間に関する事>

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
副所長（河川）三浦 義昭  
河川管理課長 外山 久典  
TEL019-624-3281（河川管理課直通）  
国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所  
副所長（管理）山田 光雄  
管理第一課長 三浦 高史  
TEL019-643-7831（代表）

#### <岩手県管理区間に関する事>

岩手県 県土整備部 河川課  
河川海岸担当課長 馬場 聡  
TEL019-629-5901（河川課直通）  
環境生活部 環境保全課  
環境調整担当課長 八重樫 満  
TEL019-629-5356（環境保全課直通）



※第1報の「岩手県1本、岩手町1本」を訂正しました。