

青森県平川市における 油物質の流出について(第3報・終報)

平成29年9月19日(火)に発生した平川市内の農業関係施設からの灯油流出事故について、岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会では情報の共有を図り、オイルフェンス等の流出防止対策を実施し、原因者による配管の補修及び周辺用水路の油の回収が完了し、更なる油の流出は無くなったところです。

同協議会の巡視の結果、油の河川への流出が無いことを確認したことから、青森河川国道事務所では注意体制(水質)を解除し、オイルフェンス等を撤去します。

1. 事故概要

- 発生場所: JA津軽みらい尾上ライスセンター
- 発生日時: 不明(発見: 9月19日(火)13:30頃)
- 流出物: 灯油
- 事象:
 - 尾上ライスセンターの灯油配管部から灯油流出
 - 地下貯蔵タンクからの消失量は約6,000リットル
 - 河川に少量の油が流出したが、オイルフェンス等で回収済み
 - 河川への被害の情報無し。

2. 体制

9月19日(火) 13:30 注意体制設置(青森河川国道事務所)
10月12日(木) 13:00 注意体制解除(青森河川国道事務所)

3. 事故対応状況

(津軽みらい農業協同組合の対応)

- 原因となった配管の補修及び地下タンク・配管等の機密検査、周辺用水路の油を回収。

(岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会の対応)

- 国土交通省、青森県及び平川消防署で、吸着マット・オイルフェンス等を設置し、下流への流出を防止。(吸着マット・オイルフェンス等の設置数: 19箇所)
- 国土交通省及び青森県における河川巡視による監視。
- 平川市における現地調査による発生源周辺の監視。

<<発表記者会: 青森県政記者会、建設関係専門誌、津軽新報社>>

流出事故に関する問い合わせ先

- 津軽みらい農業協同組合
電話: 0172-52-5116
米穀部長 工藤 浩一 (内線14)
米穀畜産課長 鎌田 豪 (内線17)

河川に関する問い合わせ先

- 岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
電話: 017-734-4521(代表)
副所長(河川) 安部 剛 (内線204)
河川管理課長 工藤 尚武 (内線331)
- 青森県 県土整備部 河川砂防課
電話: 017-734-9662(直通)
企画防災グループマネージャー 羽田 英明
- 平川市 市民生活部 市民課
電話: 0172-44-1111(代表)
市民課長 大澤 孝子 (環境衛生係 内線1226)

平川市における油物質流出事故に関する対策概要

発生場所： JA津軽みらい尾上ライスセンター（青森県平川市南田中地内）

