

国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
 平成29年10月23日 22時00分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所

台風21号に伴う大雨による防災情報(第7報)

道路の体制を解除、河川(警戒体制)は継続中。

台風21号の接近に伴う大雨のため、道路災害対策支部「注意体制」を設置し、道路パトロールを行っておりました。

その結果、異常がなかったこと、及び、今後まとまった降雨も予想されないことから10月23日21時50分に体制を解除しました。

なお、**河川災害対策支部(警戒体制)は継続中**です。
 今後の情報に十分な注意をお願いします。

1. 青森河川国道事務所の体制

10月23日 3時00分 道路災害対策支部 「注意体制」
 9時30分 道路災害対策支部 「警戒体制」
 19時30分 道路災害対策支部 「注意体制」
 21時50分 道路災害対策支部 **体制解除**
 10月23日 9時40分 河川災害対策支部 「注意体制」
 14時00分 河川災害対策支部 「警戒体制」**継続中**

2. 河川の水位情報

10月23日 21時50分現在

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機 水位 注1) (レベル1)	はん濫注意 水位 注2) (レベル2)	避難判断 水位 注3) (レベル3)	はん濫危険 水位 注4) (レベル4)
馬淵川	馬淵川	櫛引橋 (八戸市)	4.95m ↓ (レベル2)	3.00m	4.00m	6.70m	6.90m

注1) 水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。
 注2) はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。
 注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難準備情報の発令の目安となる水位。
 注4) はん濫危険水位：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 水防警報

13時10分 櫛引橋 出動
15時40分 新大橋 準備

4. 河川の対応状況

1) 河川巡視状況馬淵川(12時25分～) 異常なし
2) 排水ポンプ車対応状況

河川名	箇所	被災種類	対応状況
馬淵川	浅水川排水樋門 (八戸市尻内地内)	内水排水	排水ポンプ車 (11:50～1台稼働中)
馬淵川	長苗代第二排水樋管 (八戸市長苗代地内)	内水排水	排水ポンプ車・照明車 (16:00～各1台稼働中)

5. 道路巡回状況

10月23日21時50分現在

○国道4号・7号・45号・104号・八戸南道路・上北道路・・・巡回完了 異常なし

6. その他

洪水情報は、インターネット上でも見ることができます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

道路情報は、インターネット上でも見ることができます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

警戒体制 ・連続雨量が120mmに達した場合

〈発表記者會：青森県政記者會・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL017-734-4521(代表)

(河川) 河川管理課長 工藤 尚武(内線331)

(道路) 道路管理第一課長 辻 祐治(内線431)