



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

情報提供

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡
協議会上流支局
平成30年6月1日15時30分発表

浜尾遊水地外周水路(須賀川市)での油流出事故の発生について (第1報)

本日6月1日、須賀川市浜尾地内の浜尾遊水池外周水路(国管理)での油流出についての情報が入りました。

この情報を受けて、福島河川国道事務所が外周水路に吸着マット及びオイルフェンスを設置しました。

なお詳しい状況を確認中です。

1. 概要

- ・ 確認場所：須賀川市浜尾地内 浜尾遊水地外周水路（阿武隈川本川合流点まで約1.3km）
- ・ 確認日時：10時00分頃（河川維持工事作業員が発見）
- ・ 事象：浜尾遊水地の外周水路での油の流出
- ・ 原因：農業用施設からの流出

2. 対応状況

10:00 河川工事作業員が浜尾遊水地外周水路での油流出を確認、郡山出張所へ通報（須賀川市、福島県、福島河川国道事務所が情報共有）。

12:30 郡山出張所及び須賀川市消防が発生源を特定。農業用施設の暖房用燃料であるA重油が流出。流出量は200～250Lと見込まれ、なお確認中。

13:30 福島河川国道事務所郡山出張所が浜尾遊水池外周水路に吸着マット及びオイルフェンスを設置完了。

福島河川国道事務所郡山出張所が、阿武隈川本川及び浜尾遊水池への流入の有無を確認したところ油膜・油臭等の異状は確認されなかった。

3. 今後の対応

引き続き、河川巡視、油の回収を実施します。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ、須賀川市記者クラブ>>

【問い合わせ先】 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所
TEL 024-546-4331(代表)

河川管理課長 ひらやま 平山 きよと 清人 (内331)

位置図

発見場所： 須賀川市浜尾 地内

発見場所から阿武隈川まで

約1.3km

