



## 北上川水系（上流） 渇水対策支部（注意体制）を設置

### ～河川状況を監視及び関係機関との情報共有に努めます～

岩手県内の北上川流域においては、例年に比べて7月以降降雨が少なく、河川の流量が減少していること、及び北上川ダム統管理事務所（御所ダム）における渇水対策支部設置を受け、岩手河川国道事務所では本日16時00分に渇水対策支部（注意体制）を設置しました。

現在、渇水による重大な取水障害等は確認されておりませんが、今後も降雨が少ない状況が続けば、更に河川流況が低下することが予想されますので、注意が必要となっております。

今後は、河川流況やダム貯水量等の情報監視を強化するとともに、適正な取水管理や渇水時に迅速かつ的確な対応が取れるよう、関係機関との緊密な情報共有を図り、渇水被害の防止・軽減に努めます。

#### 【参考】

1. 北上川における渇水の基準流量及び現在の流況（8月9日 15時現在）

観測所名	基準流量 $m^3/s$	現在の流況 $m^3/s$
明治橋観測所（盛岡市）	20.00	25.67
男山観測所（北上市）	50.00	50.68
狐禅寺観測所（一関市）	70.00	82.71

※ 現在の流況は暫定値であり、確定値ではありません。

※ 「基準流量」とは、渇水対策支部設置の基準としている流量であり、明治橋地点及び狐禅寺地点では正常流量を基準としています。

※ 「正常流量」とは、魚類の生息状況、河川の環境、水質等を総合的に判断し、流水の正常な機能の維持に必要な流量。

〈発表記者會：岩手県政記者クラブ〉

#### [お問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
盛岡市上田四丁目2-2 (Tel.019-624-3131(代表))

事業対策官 いいだ まなぶ  
飯田 学 (内線 206)

河川管理課長 ししど ひろふみ  
宍戸 博文 (内線 331)