

福島県郡山市における シアン物質の流出について(第1報)

令和元年10月16日16時頃、浸水被害確認のため郡山市環境保全センター職員が、株式会社エム・ティ・アイに立入調査を実施した結果、水没により生産ライン及び薬品保管庫からシアン化ナトリウムが流出していることを確認した。

工場出口調整池の貯留水を採取し水質検査を実施した結果、20時に排水基準0.5mg/Lのところ、23mg/Lの濃度のシアン化合物を検出したことから、郡山市環境保全センターより16日22時15分に福島河川国道事務所へ連絡が入りました。

1. 事故概要

- ・発生場所: 福島県郡山市富久山町福原字上台11-1
株式会社エム・ティ・アイ
- ・発生日時: 10月16日16時頃
- ・流出物: シアン化ナトリウム
- ・流出量: 現在調査中

2. 事故対応状況

福島河川国道事務所では、流出箇所下流の阿武隈川において河川巡視及び水質測定を実施します。なお、現時点では、魚のへい死等確認されておりません。

郡山市では、流出箇所～阿武隈川において河川巡視及び水質測定を実施します。

また、原因者が施設敷地内、工場出口調整池の滞留水を本日回収予定となっております。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意願います。

魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

< 記者発表会 : 福島建政記者クラブ、郡山市記者クラブ、福島市政記者クラブ >

【健康被害・シアン流出に関する問い合わせ】		
郡山市保健所総務課 担当 朝倉 陽一		
TEL 024-924-2120		
郡山市環境保全センター 担当 渡部 祐治		
TEL 024-923-3400		
【河川に関する問い合わせ】		
阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局事務局		
国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所		
TEL 024-546-4331 (代)		
【河川】 副所長	阿部 誠司	内線(204)
河川管理課長	中野 孝	内線(331)