



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所 令和4年8月13日15時10分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 大雨による防災情報(第13報) (出水速報第1報)

青森河川国道事務所では大雨のため災害対策支部を 設置しております。

岩木川の各観測所の水位が下降したこと、および今後まとまった降雨が予想されないことから、8月13日15時10分に河川災害対策支部「警戒体制」を解除しました。

また、令和4年8月9日出水(前線)の概要(出水速報第 1報)がまとまりましたのでお知らせします

なお、災害対策支援支部の「警戒体制」は継続しております。

1. 青森河川国道事務所の体制

8月9日	9時00分	河川災害対策支部「注意体制」設置
8月9日	9 時 3 0 分	河川災害対策支部「警戒体制」に移行
8月9日	1 2 時 4 0 分	河川災害対策支部「非常体制」に移行
8月9日	1 4 時 4 0 分	災害対策支援支部「警戒体制」設置(継続)
8月10日	1 6 時 4 5 分	河川災害対策支部「警戒体制」に移行
8月11日	2 0 時 5 0 分	道路災害対策支部「注意体制」設置
8月12日	13時00分	道路災害対策支部「警戒体制」に移行
8月12日	2 0 時 3 0 分	道路災害対策支部「警戒体制」解除
8月13日	15時10分	河川災害対策支部「警戒体制」解除

2. 河川の水位情報

令和4年8月13日15時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水 位	水防団待機 水位 注1) (レヘ・ル1)	氾濫注意水 位 注2) (レベル2)	避難判断 水位 注3) (レヘ・ル3)	氾濫危険水 位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	40.63m ↓ (レヘ`ル1)	40.40m	41.60m	42.60m	43.10m
岩木川	岩木川	五所川原 (五所川原市)	1.56m ↓ (レベル1)	1.50m	2.50m	5.30m	5.50m

岩木川	岩木川	繁田 (五所川原市)	3.25m ↓ (レベル1)	3.00m	4.00m	5.10m	5.20m
岩木川	岩木川	若宮 (中泊町)	1.54m ↓ (レヘ*ル2)	1.20m	1.50m	I	-

注1)水防団待機水位:洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)氾濫注意水位:洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位:氾濫警戒情報が出されると市町村から避難指示等が発令される場合がある水位。

注4)氾濫危険水位:河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水によ

り氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 水防警報情報

河川名	警報	種類	発表番号	発表日時	発表事務所
岩木川	水防警報 (上岩木橋)	準備 動解 除	第1号 第2号 <mark>第3号</mark>	8月 9日 9時10分 9時50分 8月12日 14時40分	青森河川国道事務所
岩木川	水防警報 (幡龍橋)	準 出 動 解 除	第1号 第2号 <mark>第3号</mark>	8月 9日 13時20分 14時20分 8月13日 2時10分	
岩木川	水防警報 (五所川原)	準 備 動解	第1号 第2号 <mark>第3号</mark>	8月 9日 16時50分 18時20分 8月13日 7時05分	
岩木川	水防警報 (繁田)	準 備 動解	第1号 第2号 第3号	8月 9日 19時25分 23時20分 8月13日 4時35分	
岩木川	水防警報 (若宮)	準 備 動解	第1号 第2号 <mark>第3号</mark>	8月 9日 14時55分 20時40分 8月13日 15時10分	
馬淵川	水防警報 (櫛引橋)	準 備 解 除	第1号 第2号	8月13日 7時50分 8月13日 15時10分	

4. 排水ポンプ車

河川名	筃	所	被災種類	対応状況
岩木川	鳴瀬排水樋左岸 46.		内水排水	排水ポンプ車 1台 8月9日 13:22 排水開始 8月13日 10:30 排水完了
馬淵川	浅水川排水	樋門	内水排水	排水ポンプ車 1台 8月13日 待機中

5. 支援対応状況

1) 災害対策現地情報連絡員(リエゾン)派遣

青森県庁 8月13日 2名活動中

中泊町役場 8月13日 2名活動中

※ リエゾンとは、災害時に的確かつ迅速な災害対応支援を実施するために、積極的な情報収集及び提供をするため、東北地方整備局職員を自治体の災害対策本部に対し職員を派遣するものである。

6. その他

洪水情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

「川の防災情報URL」 http://www.river.go.jp/

「青森河川国道事務所URL」 http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/

「携帯版URL」 http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/

〈発表記者会:青森県政記者会·建設関係専門紙〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 青森市中央三丁目20-38

TEL O 1 7 - 7 3 4 - 4 5 2 1 (代表)

(河川)調査第一課長 阿部 洋行 (内線351)

速報版


令和4年8月9日出水(前線)の概要 《 第1報 8月13日 13時時点 》

東北地方整備局 青森河川国道事務所

※出水速報については、更新情報等を踏まえて随時続報にて更新を行っていきます。 また、数値は速報値ですので今後の精査等により変更となる場合があります。

令和4年8月9日出水(前線)の概要

- ▶ 華北から日本海を通って延びる前線の影響により、青森県や秋田県を中心に線状降水帯が発生するなど非常に激しい降雨となり、24時間雨量は多いところで386mmを超過しました。
- ▶ 今次出水は「長雨蓄積型」と呼ばれ、岩木川水系岩木川幡龍橋水位観測所において、氾濫危険水位を18時間以上超過と長期間高い水位を記録しました。また、管内において、氾濫危険水位を超過した観測所は幡龍橋観測所と上岩木橋観測所の2観測所となりました。
- ▶ 国管理河川では内水被害が発生し、県管理河川では堤防決壊や堤防越水、溢水による浸水被害が発生しました。



【主な雨量観測所の累加雨量】

令和4年8月9日出水(前線)における岩木川の既往洪水との水位比較

> 今回出水において、<u>若宮水位観測所で既往最高水位を更新</u>、また<u>主要な4つの水位観測所で既</u> 往第2位の水位を記録。



若宮(中泊町)			繁田(五所川原市)			五所川原(五所川原市)				幡龍橋(板柳町)			
わかみや(なかどまりまち) しげた(ごしょがわ			:がわらし)	ごしょがわら(ごしょがわらし)				ばんりゅうばし(いたやなぎまち)					
順位	水位(m)	観測年	順位	水位(m)	観測年	順位	水位(m)	観測年	順位	水位(m)	観測年		
1	2.36	2022(R04)	1	6.30	1977(S52)	1	5.23	2013(H25)	1	17.83	2013(H25)		
2	2.03	1981(S56)	2	6.12	1972(S47)	2	5.05	1960(S35)	2	17.78	2022(R04)		
3	1.92	2013(H25)	3	5.83	1975(S50)	3	4.94	2022(R04)	3	16.92	1977(S52)		
4	1.82	2004(H16)	4	5.55	1974(S49)	4	4.78	1961(S36)	4	16.86	1975(S50)		
5	1.80	1977(S52)	5	5.13	1981(S56)	5	4.66	1972(S47)	5	16.31	1972(S47)		
6	1.80	2009(H21)	6	5.08	2022(R04)	6	4.54	1975(S50)	6	16.28	1997(H09)		
7	1.78	1995(H07)	7	4.79	2013(H25)	7	4.50	1977(S52)	7	16.03	1990(H02)		
8	1.78	2005(H17)	8	4.73	1980(S55)	8	4.47	1963(S38)	8	16.01	2004(H16)		
9	1.73	2018(H30)	9	4.60	1965(S40)	9	4.36	1964(S39)	9	15.85	2005(H17)		
10	1.72	2002(H14)	10	4.39	1979(S54)	10	4.07	2005(H17)	10	15.82	1981(S56)		

3	三世寺(以前市)	上岩木橋(弘前市)			百田(弘前市)				豊平橋(田舎館村)		
	さんぜじ(ひろさきし)			かみいわきばし(ひろさきし)			ももた(ひろさきし)			とよひらばし(いなかだてむら)		
順位	水位(m)	観測年	順位	水位(m)	観測年	順位	水位(m)	観測年	順位	水位(m)	観測年	
1	19.38	2013(H25)	1	43.71	1997(H09)	1	5.24	1975(S50)	1	23.52	2013(H25)	
2	19.07	2022(R04)	2	43.48	2022(R04)	2	4.96	2013(H25)	2	22.42	2022(R04)	
3	18.40	1975(S50)	3	43.41	1977(S52)	3	4.66	1960(S35)	3	21.90	1990(H02)	
4	18.37	1997(H09)	4	43.40	2013(H25)	4	4.44	1977(S52)	4	21.90	2004(H16)	
5	18.08	2004(H16)	5	43.35	1975(S50)	5	4.28	2022(R04)	5	21.38	2010(H22)	
6	17.98	1990(H02)	6	43.26	1972(S47)	6	4.17	1981(S56)	6	21.12	2005(H17)	
7	17.97	1981(S56)	7	43.16	1961(S36)	7	4.00	1963(S38)	7	20.70	1997(H09)	
8	17.80	1980(S55)	8	42.67	1990(H02)	8	3.70	1969(S44)	8	20.62	2015(H27)	
9	17.75	2002(H14)	9	42.58	1980(S55)	9	3.64	1964(S39)	9	20.60	2012(H24)	
10	17.62	2005(H17)	10	42.48	1960(S35)	10	3.29	1961(S36)	10	20.56	1991(H03)	

岩木川水系岩木川CCTV映像①

岩木川水系岩木川(上岩木橋地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系岩木川(上岩木橋地点)8月9日 14:00時点



岩木川水系岩木川(弘箭地区河川防災ST地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系岩木川(弘前地区河川防災ST地点)8月9日 14:00時点



岩木川水系岩木川 CCTV映像②

岩木川水系岩木川(幡龍橋地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系岩木川(幡龍橋地点)8月9日 14:00時点



岩木川水系岩木川(保安橋地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系岩木川(保安橋地点)8月10日 1:00時点



岩木川水系岩木川CCTV映像③

岩木川水系岩木川(鶴寿橋地点)8月1日 12:00時点

岩木川水系 岩木川 右岸 34。4k








岩木川水系岩木川(乾橋地点)8月1日 12:00時点







岩木川水系岩木川CCTV映像4

岩木川水系岩木川(三好橋地点)8月1日 12:00時点

岩水川水系 岩水川 右岸 21。6k







岩木川水系岩木川(津軽大橋地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系岩木川(津軽大橋地点)8月10日 14:00時点



岩木川水系浅瀬石川CCTV映像5

岩木川水系岩木川(十三湖河口)8月1日 12:00時点



岩木川水系浅岩木川(十三湖河口)8月10日 17:00時点



岩木川水系浅瀬石川(豊静左岸0.8k地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系淺瀬石川(豊蒔左岸0.8k地点)8月9日 17:00時点



岩木川水系平川CCTV映像⑥

岩木川水系平川(藤崎橋地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系平川(藤崎橋地点)8月9日 17:00時点




岩木川水系平川(平川橋地点)8月1日 12:00時点



岩木川水系平川(平川橋地点)8月9日 17:00時点



- ・青森県鶴田町野木地先(岩木川左岸35.6k付近)は、令和5年度の完成を目指して堤防事業中。
- ・これから事業する箇所は一部で堤防が低いところがあるため、「重要水防箇所」として位置づけ、水防団と現地調査を行い要注意 箇所や水防工法の確認を実施していた。
- ・今回の洪水は、近年で被害の大きかった平成25年9月洪水と同規模の恐れがあったため、<u>鶴田町水防団野木分団(10名)が積み土のう工(3段積み、L=15m)を実施し、岩木川の氾濫を防いだ。</u>



鶴田左岸地区引堤(黒:旧堤、赤:新堤)









建設業協会の協力を得て大型土のうを設置



積み土のう工で岩木川の氾濫を防ぎ、**鶴田町や** つがる市への氾濫を防ぐことが出来た



排水ポンプ車による排水作業位置図



堤防整備による治水効果(岩木川水系岩木川)




【堤防整備による治水効果】

今回の出水と同等規模であるH25.9出水においては、無堤部であった「三世寺地区」及び「上 中畑地区」において、床上・床下浸水等の被害が発生した。

H25.9出水では、床上浸水21戸、床下浸水67戸、非住家116戸、浸水面積82haの被害が発生 <u>したが、</u>その後、平成28年度までに、両地区ともに堤防整備が完了したことにより、今出水での 浸水被害を防止した。

※数値等は速報値ですので、今後の精査により変更となる場合があります。




岩木川水系のダムの効果(令和4年8月9日 前線に伴う洪水)

【岩木川水系の国管理ダムでは、特別防災操作を実施する等、下流河川の水位低減に努めました】

- ◆津軽ダム上流域では累加雨量が298mmに達する大雨になり、津軽ダムへの<mark>最大流入量が毎秒1209㎡</mark>となり、 管理開始(H29)以降第1位で、最高水位を記録した平成25年9月洪水時の約2倍の最大流入量を記録しました。
- ◆浅瀬石川ダムでは、特別防災操作を実施して、下流河川の水位低減のため、ダム放流量を絞り込みしました。








岩木川水系 津軽ダム 青森県西日屋村 居森平 ダム天端 右岸上流

▲洪水を貯めた後の津軽ダム (CCTV)



▲平常時の津軽ダム (CCTV)

二つのダム下流河川が合流した後 の水位データ(岩木川・三世寺地点) 19. 07m



つのダムで水を貯め込んだ分、 河川水位が低下しました。

> 今回の豪雨はH25洪水に近い ものでしたが、ダム操作の 結果、三世寺地点では過去 最高水位 (H25年) 19.43mを下 回りました。


(※)低減効果は現在精査中

特別防災操作とは、下流河川の水位 上昇軽減を図るため、今後の降雨予 測を確認しながら、ダムに貯め込む水 の量を増やし、ダムから流れる水の量 を減少させる操作。


※記載された数値は速報値であり、今後の詳細検討により変更される場合があります。

岩木川水系岩木川における水位・雨量状況

【岩木川】水位:若宮観測所 雨量:五所川原観測所





【岩木川】水位:繁田観測所 雨量:五所川原観測所



【岩木川】水位:五所川原観測所 雨量:五所川原観測所


【岩木川】水位:幡龍橋観測所 雨量:相馬観測所






岩木川岩木川における水位・雨量状況


【岩木川】水位:三世寺観測所 雨量:相馬観測所



【平川】水位:百田観測所 雨量:沖浦観測所



【岩木川】水位:上岩木橋観測所 雨量:相馬観測所



【平川】 水位:豊平橋観測所 雨量:早瀬野観測所

