

令和4年8月10日発表  
岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会

## 旧尾太鉱山 本山処理施設 導水管破損による 坑廃水の河川流出対応について(第1報)

青森県中津軽郡西目屋村の旧尾太鉱山(おっぷこうざん)において、8月9日の大雨により、坑廃水の処理施設の導水管の一部が破損し、重金属を含む未処理水が流出する水質事故が発生しました。

### 1. 事故概要

- 発生場所 : 青森県中津軽郡中津軽郡西目屋村砂子瀬字水上地内  
(旧尾太鉱山)
- 発生日時 : 8月10日(水) 8:30頃(発見日時)
- 流出量 : 未定

### 2. 今後の対応

- 採水分析を行うなど、関係機関と共に監視体制を強化します。

発表記者会 : 青森県政記者会 建設関係専門紙 津軽新報社

### 問 い 合 わ せ 先

岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局  
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
青森市中央3-20-38  
TEL 017-734-4590

副所長(河川担当)

河川管理課長

コン シンイチロウ

金 真一郎(内線204)

ナカタ スミト

中田 純人(内線331)

おっぷ  
尾太鉦山廃水の流出について



出典: 地理院地図に津軽ダム等を追記して掲載