

令和4年8月12日発表  
岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会

## 旧尾太鉱山 本山処理施設 導水管破損による 坑廃水の河川流出対応について(第2報)

青森県中津軽郡西目屋村の旧尾太鉱山(おっぷこうざん)において、8月9日の大雨により、坑廃水の処理施設の導水管の一部が破損し、重金属を含む未処理水が流出する水質事故が発生中です。これに対応して、東北地方整備局青森河川国道事務所及び岩木川ダム統合管理事務所では、本日10時00分に水質事故災害対策支部(注意体制)を設置しました。

### 1. 事故概要

- 発生場所 : 青森県中津軽郡西目屋村砂子瀬字水上地内  
(旧尾太鉱山)
- 発生日時 : 8月10日(水) 8:30頃(発見日時)
- 流出量 : 推定 約0.43m<sup>3</sup>/分(令和4年8月10日青森県災害対策本部発表)

### 2. 今後の対応

- 採水分析を行うなど、関係機関と共に監視体制を強化します。

発表記者会 : 青森県政記者会 建設関係専門紙 津軽新報社

### 問 い 合 わ せ 先

#### (岩木川全般)

岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局  
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
青森市中央3-20-38

TEL 017-734-4590

コン シンイチロウ

副所長(河川担当) 金 真一郎(内線204)

ナカタ スミト

河川管理課長 中田 純人(内線331)

#### (津軽ダム関係)

国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所  
中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2

TEL 0172-85-3035

エンドウ トシヒコ

副所長(技術担当) 遠藤 俊彦(内線204)

サカイ コウ

管理課長 酒井 公(内線331)

おっぷ  
尾太鉦山廃水の流出について



出典: 地理院地図に津軽ダム等を追記して掲載