

【防災情報】 渇水対策支部の設置について（第1報）

鳴子ダム（北上川水系江合川）において、貯水率（利水容量）が40%を下回り、早期の貯水量回復が見込まれないことから、本日15時00分に渇水対策支部（注意体制）を設置しました。
現時点で渇水による取水障害等は確認されておりませんが、関係機関と連携して情報収集に努めてまいります。

1. 河川の状況（5月23日15時現在の速報値であり、確定したものではありません）

北上川水系江合川

荒雄観測所(大崎市) 河川流量4.66m³/s ※正常流量2.51m³/s

鳴瀬川水系吉田川

落合観測所(黒川郡大和町) 河川流量1.79m³/s ※正常流量1.50m³/s

2. 鳴子ダムの状況（5月23日15時現在の速報値であり、確定したものではありません）

貯水率（利水容量）39.4%

最低水位 EL 231.00m

貯水位 EL 242.43m

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【<https://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

問い合わせ先

※ 河川全般
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼80 電話 0225-95-0194（代表）

技術副所長 石井 貴範（いしいたかのり）内線 205
占用調整課長 下山 孝志（しもやまたかし）内線 341

※ 鳴子ダム関係
国土交通省 鳴子ダム管理所
大崎市鳴子温泉字岩淵2-8 電話0229-82-2341

管理所長 小嶋 光博（こじまみつひろ）内線 201
専門官 木村 康文（きむらやすふみ）内線 302