

一般国道6号 福島県広野町下北迫

対策時期 : H11.3

事務所名 : 磐城国道事務所


交差点での追突・出会い頭事故が発生

右折車両による渋滞、追突事故が発生。


また、町道から国道への右折流入車両との出会い頭事故が発生。

整備前

事故発生状況図



整備後



道路照明、右折車線の設置



- ・ 交差点内に右折車線の設置、交差角度の修正を実施。

交通事故が6割減少、夜間事故が半減

(整備前H2～9) (整備後H12～14)

・ 死傷事故件数	:	2.5件/年	1.0件/年
・ 夜間事故件数	:	1.3件/年	0.7件/年