



## 大雨による防災情報（第5報）

最上川水系 鮭川（山形県最上郡戸沢村）の  
応急復旧状況について

梅雨前線に伴う大雨の影響で発生した、戸沢村松坂地内の被災箇所（堤防亀裂）について、**本日13時**より24時間体制での応急工事に**着手しました**。

水位の低下により作業の安全が確認されたため、安全を心がけた上で工事に着手します。  
工事の進捗状況については改めて記者発表でお知らせします。

## 1. 事務所体制

河川：	7月25日	7時30分	注意体制（河川）	災害対策支部設置
砂防：	7月25日	8時00分	警戒体制（砂防）	災害対策支部設置
河川：	7月25日	9時00分	警戒体制（河川）	災害対策支部設置
河川：	7月25日	14時20分	非常体制（河川）	災害対策支部設置

## 2. 被災箇所の概要

- ① 災害発生確認日時：令和6年7月25日（木） 19時頃
- ② 災害発生箇所：山形県最上郡戸沢村大字松坂 地内  
鮭川 右岸 6.3km付近（延長L=約70m）
- ③ 安全管理：水位の低下により作業の安全が確認されたため、施工を開始します。
- ④ 施工期間：おおむね1週間を目途に応急復旧を行います。  
**なお、今後の降雨の影響により、期間は伸びる可能性があります。**
- ⑤ 施工業者：株式会社 新庄・鈴木・柴田組

## 3. その他


水位・雨量情報等に関しては、当事務所ホームページで見ることができます。  
URL <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjou/>

<記者発表先：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会>


## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所  
住所：山形県新庄市小田島町5-55  
電話：0233-22-0262

河川関係：副所長（河川）	畑井 言介	（内線204）
建設専門官	毛利 陽司	（内線401）
砂防関係：副所長（砂防）	有路 央	（内線205）
流域治水課長	及川 加奈	（内線351）



横断図  
鯉川6.4k



DL=40.00

現場写真



根固めブロックの搬出中



重機

ブロック連結用の金具