

記者発表資料

防災情報

第7報

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
平成22年 9月23日 15時00発表

前線に伴う大雨による防災情報について

福島河川国道事務所では前線に伴う大雨により、災害対策支部（河川・砂防・道路：警戒体制）を設置し、管内の巡視、警戒にあたっていますが、阿武隈川の二本松水位観測所と須賀川水位観測所の水位が「水防団待機水位」を越え、なお上昇中です。今後の大雨情報に注意してください。

1. 福島河川国道事務所の体制【河川】

9月23日 6:30 阿武隈川上流 警戒体制

2. 水位情報

平成 22 年 9 月 23 日 15 時 00 分現在 の水位は以下の通りです。

水系名	観測所名	はん濫危険水位 1)	避難判断水位 2)	はん濫注意水位 3)	水防団待機水位 4)	15時00分水位	状況
阿武隈川	須賀川(須賀川市)	7.30m	6.80m	4.50m	3.50m	3.54m	上昇中
	二本松(二本松市)	10.40m	10.10m	6.50m	5.50m	5.54m	〃

- ↑ 高
↑
(危険度)
↑
↑ 低
- 1) はん濫危険水位 … 河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。
2) 避難判断水位 … 市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。
3) はん濫注意水位 … 洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。
4) 水防団待機水位 … 洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

3. 排水ポンプの稼働状況

排水施設名	開始時刻	停止時刻	排水能力	台数	所在地
愛宕救急排水機場(救急排水設備)	23日 15:00	稼働中	60 m ³ /min	6	郡山市富久山

4. 巡回状況

【河川】

阿武隈川本川左岸8.2k付近(国見町川内地先、滝川合流点直下流)で堤防の法崩れが発生。現在復旧作業中。

5. 今後の見通し

今後の大雨情報に注意してください。

《 発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ 》

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

副所長(河川) 佐々木 秀明 (内線204)
調査第一課長 佐藤 要 (内線351)
工務第一課長 二瓶 昭弘 (内線311)

TEL 024-546-4331(代表)

TEL 024-539-6127(調査第一課直通)

TEL 024-539-6125(工務第一課直通)

阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は
福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>