

【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報(終報)

3月9日11時45分頃に三陸沖を震源とする地震が発生し、青森河川国道事務所管内では震度4を観測、また、同時に津波注意報が発令されたことから、11時50分をもって、災害対策支部(注意体制)を設置し、道路巡回及び河川巡視を行っていましたが、管内に異常が発見されなかったことから、**15時15分をもって、災害対策支部を解除**します。

1. 地震の概要

震源:三陸沖 震源深さ:約10km
規模:M7.2
震度:青森県三八上北、青森県下北 震度4

2. 道路巡回状況(13時40分現在)

国道4号 岩手県境～野辺地町柴崎 : 異常なし(復路)
国道45号 岩手県境～十和田市洞内 : 異常なし(復路)
国道104号 下長交差点～南部町剣吉 : 異常なし(復路)
八戸南環状道路・八戸南道路 : 異常なし(復路)

3. 河川巡視状況(15時00分現在)

馬淵大橋上流側:異常なし
馬淵大橋下流側:異常なし

4. 注意報、警報

平成23年3月9日 11時48分 津波注意報(青森県太平洋沿岸)
平成23年3月9日 14時50分 津波注意報解除(青森県太平洋沿岸)

5. その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

〈発表記者会:青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目20-38
TEL017-734-4521(直通)
河川関係 副 所 長 荒木 勝彦(内線204)
調査第一課長 福田 修(内線351)
道路関係 副 所 長 永井 浩泰(内線205)
道路管理第一課長 齋藤 好広(内線431)