

【防災情報】山形河川国道事務所 地震災害情報（第8報）

平成23年3月13日8時25分に管内の村山市、中山町で震度4を観測したことから、河川・道路の管理施設の点検を開始しました。
また状況が分かり次第お知らせします。

○管内の被害状況

【河川】

現在、管内の河川巡視を行っております。

【道路】

管内の道路パトロールが終了し、異常ありませんでした。

平成23年3月11日14時46分に発生した三陸沖を震源とする地震により、山形河川国道事務所管内で震度5強が観測されました。

これに伴い、山形河川国道事務所では、14時46分に災害対策支部「警戒体制」を設置し、管内の河川管理施設を点検するとともに、道路も応急復旧を実施しております。

現在の被害の状況は以下の通りとなっております。

○管内の被害状況

【河川】

昨日3月13日に堤防の詳細点検を実施した結果、異常ありませんでした。また樋門、樋管などの点検も実施中です。

【道路】

管内の被災のあった道路施設と応急復旧状況は以下の通りです。一部応急復旧中ではありますが、車両の通行に支障はありません。

国道113号

●赤湯バイパス

中ノ目跨道橋124.47kp 南陽市中ノ目字西屋敷地内

中ノ目跨道橋 橋台背面 損傷

A1橋台側 長さ1.5m、幅2cm

A2橋台側 長さ6.0m、幅2cm

軽微な損傷であり、現在、応急復旧済み

●赤湯バイパス

鍋田跨道橋125.0kp 南陽市鍋田字前田壱地内

擁壁 1cmの浮きあり

軽微な損傷であり、現在、応急復旧済み

- 幸来橋 116. 2 k p 東置賜郡川西町大字西大塚地内
橋台コンクリートの剥離
軽微な損傷であり、現在、応急復旧中

国道47号

- 88. 2 k p 下り車線 最上郡最上町大字富沢地内
路面亀裂3 cm、長さ40 m 応急復旧済み
- 鳥出橋 95. 0 k p 最上郡最上町大字本城字ヤウカエ地内
A1橋台側下り 路肩亀裂2~3 mm、長さ70 cm
応急復旧済み

国道13号

- 一本柳跨道橋 118. 15 k p 村山市大字楯岡字一本柳地内
橋台前後に幅5 mm、長さ20 mの横断亀裂 応急復旧済み
- 141. 82~142. 09 k p 下り線 尾花沢市大字毒沢字川原子地内
歩道に縦断亀裂が点在 応急復旧済み

尾花沢新庄道路

- 138. 25 k p 上下車線 尾花沢市大字芦沢字ダラク清水地内
車道路面に幅5 mm、長さ4 mの亀裂あり 応急復旧済み

国道112号

下記の3月11日に緊急復旧した箇所の段差をさらに小さくする補修を行っています。

山形県東村山郡中山町地内

- 新堀川橋ジョイント部 15. 4 k p
- 15. 7 k p
- 16. 2 k p

また、停電により冠水しており歩行者通行止めとなっておりました下記の4箇所の地下道は、3月13日8時45分にすべて歩行者通行止めを規制解除しました。

【山形市】 成沢地下道、飯田南地下道、飯田西地下道
【中山町】 舘地下道

○その他

- ・ほかにも被災箇所が存在する可能性がありますので、道路の走行には十分な注意をお願いします。
- ・道路の被災等を発見したら、下記へご連絡ください。
 - 高速道路・国道・県道 #9910
 - 市町村道 最寄りの市役所、役場へ

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。

〈記者発表会：山形県政記者クラブ〉

— 問 い 合 わ せ 先 —

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所
TEL 023-688-8421 (代表)
事業対策官 今野 悟 (内線208)