

## 【防災情報】山形河川国道事務所 地震災害情報（第9報）

平成23年3月13日（日）8時25分に山形河川国道事務所管内の村山市、中山町で震度4が観測されました。これに伴い河川・道路の管理施設の点検を行った結果、異常ありませんでした。

### ○管内の被害状況

#### 【河川】

管内の河川巡視が11時01分に終了し、異常ありませんでした。

#### 【道路】

管内の道路パトロールが9時15分に終了し、異常ありませんでした。

平成23年3月11日（金）14時46分に発生した三陸沖を震源とする地震により、山形河川国道事務所管内で震度5強が観測されました。

これに伴い、山形河川国道事務所では、14時46分に災害対策支部「警戒体制」を設置し、管内の河川管理施設を点検するとともに、道路も応急復旧を実施しております。

現在の被害の状況は、以下の通りとなっております。

### ○管内の被害状況

#### 【河川】

昨日3月12日（土）に堤防の詳細点検を実施した結果、異常ありませんでした。

また、樋門・樋管などの点検は実施中です。

#### 【道路】

管内の被災のあった道路施設と応急復旧状況は以下の通りです。  
一部応急復旧中ではありますが、車両の通行に支障はありません。

#### [国道113号]

##### ●赤湯バイパス

中ノ目跨道橋124.47k p 南陽市中ノ目字西屋敷地内

中ノ目跨道橋 橋台背面 損傷

A1橋台側 長さ1.5m、幅2cm

A2橋台側 長さ6.0m、幅2cm

軽微な損傷、応急復旧済み

##### ●赤湯バイパス

鍋田跨道橋125.0k p 南陽市鍋田字前田壺地内

擁壁 1cmの浮きあり

軽微な損傷、応急復旧済み

- 幸来橋 116. 2kp 東置賜郡川西町大字西大塚地内  
橋台コンクリートの剥離  
軽微な損傷、応急復旧済み

[国道47号]

- 88. 2kp下り車線 最上郡最上町大字富沢地内  
路面亀裂3cm、長さ40m 応急復旧済み
- 鳥出橋 95. 0kp 最上郡最上町大字本城字ヤウカエ地内  
A1橋台側下り 路肩亀裂2~3mm、長さ70cm  
応急復旧済み

[国道13号]

- 一本柳跨道橋 118. 15kp 村山市大字楯岡字一本柳地内  
橋台前後に幅5mm、長さ20mの横断亀裂 応急復旧済み
- 141. 82~142. 09kp下り線 尾花沢市大字毒沢字川原子地内  
歩道に縦断亀裂が点在 応急復旧済み

[尾花沢新庄道路]

- 138. 25kp上下車線 尾花沢市大字芦沢字ダラク清水地内  
車道路面に幅5mm、長さ4mの亀裂あり 応急復旧済み

[国道112号]

3月11日(金)に路面が隆起し緊急復旧した下記の箇所の段差をさらに小さくする補修を行っています。

山形県東村山郡中山町地内

- 新堀川橋ジョイント部 15. 4kp
- 15. 7kp
- 16. 2kp

また、停電により冠水しており歩行者通行止めとなっておりました下記の4箇所の地下道は、3月13日8時45分にすべて歩行者通行止めを規制解除しました。

【山形市】 成沢地下道、飯田南地下道、飯田西地下道

【中山町】 舘地下道

○その他

- ・ほかにも被災箇所が存在する可能性がありますので、道路の走行には十分な注意をお願いします。
- ・道路の被災等を発見したら、下記へご連絡ください。
  - 高速道路・国道・県道 #9910
  - 市町村道 最寄りの市役所、役場へ

今後、新たな情報が入り次第お知らせします。

※第8報より変更があった箇所に \_\_\_\_\_ を引いてあります。

〈記者発表会：山形県政記者クラブ〉

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所  
TEL 023-688-8421 (代表)  
事業対策官 今野 悟 (内線208)