

# がんばろう！東北

国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所  
平成23年 4月 9日 0時00分 発表

## 【防災情報】青森河川国道事務所 降雨及び融雪による河川防災情報(終報)

青森河川国道事務所では、降雨及び融雪により、4月8日14時00分に災害対策支部(注意体制)を設置し、管内の河川巡視を実施していましたが、巡視の結果、異常がなかったこと及び0時00分現在、岩木川水系の各水位観測所とも、洪水の恐れがなくなったことから、**4月9日0時00分をもって災害対策支部体制を解除します。**

○3月11日14時46分に発生した三陸沖を震源とする地震により、青森河川国道事務所では、災害対策支部(注意体制)を継続中です。

### 1. 水位情報

平成23年 4月9日 0時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	状況	水防団待機水位注1)	はん濫注意水位注2)	避難判断水位注3)	はん濫危険水位注4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	40.71m	下降中↓	40.40m	41.60m	41.90m	42.60m
岩木川	岩木川	潘龍橋 (板柳町)	12.94m	下降中↓	13.00m	14.00m	15.50m	16.30m
岩木川	岩木川	五所川原 (五所川原市)	2.08m	下降中↓	1.50m	2.50m	4.70m	5.10m

注1) 水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2) はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位

注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4) はん濫危険水位：河川の河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

### 2. その他

洪水情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

携帯サイト <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

川の防災情報 <http://www.river.go.jp/>

<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>  
問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所  
青森市中央三丁目20-38  
TEL 017-734-4521 (直通)

河川関係 副 所 長 荒木 勝彦 (内線204)  
調査第一課長 福田 修 (内線351)