

お知らせ

平成23年6月3日  
14時00分現在  
国土交通省東北地方整備局  
山形河川国道事務所

**【河川災害情報】山形河川国道事務所**  
**山形県長井市五十川地内から白鷹町浅立地内での**  
**堤防損傷について（第2報）**

山形県長井市五十川から西置賜郡白鷹町浅立地内の最上川右岸堤防天端（176.1 k p付近）において、一般の方からの通報により下記の堤防損傷が発見されました。

被災原因については現在調査中です。わかり次第お知らせします。

1. 通報日時 平成23年6月3日（金） 8時頃
2. 発生場所 山形県長井市五十川から西置賜郡白鷹町浅立地内  
最上川右岸 176.1 k p付近 堤防天端
3. 原因調査  
西置賜行政組合消防本部の調査により、原因がガスによるものではないことを13時15分に確認しました。  
引き続き原因について調査しております。
4. 損傷状況
  - ① 河川が流れる方向と並行に延長約50m区間で、堤防天端の舗装版が幅約60cm、最大で深さ8cm程度破損している。
  - ② ①の区間のうち、約1.4mの区間では、幅2.6m程度破損している。
  - ③ ①の区間の堤防天端に埋設されている光ケーブルの被覆部が溶け出している。
5. 損傷の詳細調査  
13時15分から堤防の除草を実施し、堤体のひび割れ等の有無及び損傷状況について調査しております。

※第1報より変更があった箇所に\_\_\_\_\_を引いてあります。

《 発表記者会：山形県政記者クラブ 》

■お問い合わせ先  
東北地方整備局 山形河川国道事務所  
990-9580 山形市成沢西4丁目3番55号  
河川管理課長 山内 錦悦（内線331）  
Tel023-688-8421（代表）