

こづない


【防災情報】不来内排水機場(許可工作物)施設からの漏水について(第2報)(終報)

宮城郡松島町幡谷地先の鳴瀬川水系吉田川右岸13.7kに許可工作物として設置された不来内(こづない)排水機場(鶴田川沿岸土地改良区管理)施設から漏水が発生しました。

北上川下流河川事務所では吉田川堤防への被害拡大が懸念されたため、応急対策を実施していましたが、18時10分に完了しました。

なお、今後の漏水対策については施設管理者において実施することになりますが、河川施設への影響等については北上川下流河川事務所において監視を続けます。

1. 位置図



2. 施設概要

名称	不来内排水機場
管理者	鶴田川沿岸土地改良区
目的	農地の湛水防止
排水量	2.48m ³ /s
構造	鉄筋コンクリート造 管体1連 2.1m×2.1m L=55.7m 鋼製ローラーゲート 門扉1連 2.2m×2.2m
施設	ポンプ φ1,100mm 2台 φ400mm 1台

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index_2.html 】

発表記者会: 石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80 電話:0225-95-0194(代表)
技術副所長 佐藤 伸吾 (内線205)
工務第二課長 斉藤 喜浩 (内線321)