

**【防災情報】（記者発表）酒田河川国道事務所
河川防災情報（第1報）**

酒田河川国道事務所では、融雪により、赤川の熊出水位観測所、黒川橋水位観測所において、水防団待機水位を超えたため、5月2日16時30分に河川災害対策支部「注意体制」を設置しました。

- 酒田河川国道事務所の体制
5月2日 16時30分 河川災害対策支部「注意体制」設置
- 水位情報「赤川 16時30分現在」
赤川 水位状況

河川名	観測所名	現在の水位	状況	水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難判断 水位	はん濫 危険水位
				(レベル1)	(警戒水位) (レベル2)	(レベル3)	(危険水位) (レベル4)
赤川	熊出	2.42m	上昇中↑	2.10m	3.00m	4.20m	5.00m
	黒川橋	1.54m	上昇中↑	1.40m	2.50m	—	—

- 今後の見通し
赤川では水位が高い状態が続くと予想されますので、十分に注意してください。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所
〒998-0011 酒田市上安町1-2-1
TEL 0234-27-3331（代表）
調査第一課長 嶋原 吉隆