

【防災情報】北上川下流河川事務所 低気圧に伴う降雨防災情報(第21報)

北上川下流河川事務所では、低気圧に伴う降雨により、災害対策支部(警戒体制)を設置し警戒にあたっています。
 5日11時現在、旧北上川の大森水位観測所で「はん濫注意水位」を下回りましたが、北上川、旧北上川では水位が高い状態が続きますので、引き続き注意をお願いします。
 江合川の河川水位は下降傾向にありますが依然として水位が高いため注意が必要です。
 管内では、住居地側に溜まった内水を河川に排水するために排水機場を稼働し対応中です。

一部が前回より更新

1. 水位の状況 (平成24年 5月 5日 11時現在)

- はん濫注意水位超過
- 避難判断水位超過
- ▲ はん濫危険水位超過

北上川水系 北上川

	大泉	米谷	登米	柳津	飯野川上流
はん濫危険水位	10.80m	12.60m	10.60m	10.50m	6.10m
避難判断水位	10.20m	12.40m	10.50m	10.40m	6.00m
はん濫注意水位	9.50m	11.40m	9.00m	8.40m	5.50m
9時	6.57m ↓	9.56m ↓	7.92m ↓	7.64m ↓	5.04m ↓
10時	6.35m ↓	9.40m ↓	7.79m ↓	7.53m ↓	4.98m ↓
11時	6.16m ↓	9.24m ↓	7.65m ↓	7.42m ↓	4.89m ↓

旧北上川

	和漕	大森
はん濫危険水位	6.20m	4.00m
避難判断水位	5.80m	3.60m
はん濫注意水位	5.30m	3.30m
9時	4.58m ↓	●3.53m ↓
10時	4.45m ↓	●3.40m ↓
11時	4.33m ↓	3.29m ↓

江合川

	荒雄	下谷地	涌谷	短台
はん濫危険水位	4.10m	3.00m	4.60m	4.90m
避難判断水位	3.80m	2.50m	4.30m	—
はん濫注意水位	3.10m	2.00m	4.00m	3.50m
9時	2.41m ↓	-0.40m ↓	3.72m ↓	2.83m ↓
10時	2.39m ↓	-0.46m ↓	3.61m ↓	2.73m ↓
11時	2.37m ↓	-0.51m ↓	3.49m ↓	2.62m ↓

2. 対応状況

水防警報が発令されている管内の旧北上川において河川巡視実施中。

3. 被害の状況

現在判明している被害の状況は以下のとおりです

5月 5日 11時現在

No.	河川名	場所	被害状況	備考
①	吉田川	松島町幡谷地内 吉田川右岸13.8k	不來内排水樋管付近の堤防で漏水 川裏川堤防 幅2m×長さ2m×深さ5mの陥没	宮城県による復旧 工事実施中
②	滑川	大郷町中村地内	要害排水樋管上流冠水 町道 L=50m W=6m 冠水	
③	鳴瀬川	大崎市松山千石地内 鳴瀬川右岸26k	堤防法面崩れ 長さ2m×高さ2m ブルーシート養生完了	
④	鳴瀬川	松島町竹谷地内 鳴瀬川右岸7.2k	堤防法面崩れ 長さ4m×高さ2m ブルーシート養生完了	
⑤	江合川	涌谷町下小塚地内 江合川左岸4.8k	堤防法尻で漏水 月の輪工法により応急対策完了	

4. 排水機場稼働状況

管内では堤防の住居地側に溜まった水を河川に排水しています。

排水実施中の施設は下表のとおりです。

5月 5日 11時現在

水系名	河川名	名称	場所	稼働状況
鳴瀬川	鳴瀬川	鈴根五郎排水機場	大崎市松山次橋	排水中
鳴瀬川	鞍坪川	鞍坪排水機場	東松島市西福田	排水中
北上川	北上川	本町排水機場	登米市津山町	排水中
北上川	北上川	黄牛排水機場	登米市津山町	排水中
北上川	北上川	相野谷排水機場	石巻市河北町相野谷	排水中
北上川	北上川	追波川排水機場	石巻市河北町大森	排水中

5. 今後の見通し

新たな情報が入り次第、お知らせいたします。
ご家庭のテレビ(NHK データ放送)でも河川情報をご覧になれます。
今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト

ホームページアドレス【 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index_2.html 】

発表記者会: 石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼80 電話:0225-95-0194(代表)
副所長(技術) 佐藤 伸吾 (内線204)
防災情報課長 西川 文隆 (内線281)