

## 胡桃川で魚のへい死(第1報)

本日、福島市岡島地内の胡桃川(準用河川:福島市管理)で魚のへい死が確認されたことから、平成24年10月5日(金)20時30分に災害対策支部【注意体制】を設置しました。詳細については現在調査中です。

### 1. へい死の状況

- ・へい死が見られた場所  
胡桃川(福島市管理): 阿武隈川合流点から約4km上流(福島市岡島字岡本地内)
- ・へい死した魚の種類  
は や : 約200~300匹(福島市の情報)
- ・へい死の原因 不明

### 2. 現在の対応について

- ・ 19:50 福島河川国道事務所にて胡桃川にオイルフェンスを設置完了(毘沙門橋:福島市瀬上町字道田前地内)。
- ・ 20:30 災害対策支部【注意体制】を設置。
- ・河川水の水質分析を実施中。
- ・河川の監視を継続中。

※現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いいたします。


※発生場所等については別添図を参照。

<<発表記者会:福島県政記者クラブ、福島市政記者会>>

#### 問い合わせ先

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課  
TEL 024-546-4331(代表)  
副所長(河川) 島山 浩晃(内204)  
河川管理課長 央戸 善博(内331)

# 位置図



真砂門橋:オイルフェンス設置(国)

阿武隈川合流点から上流約4kmにて魚のへい死【約200~300匹(福島市情報)】