

くるみがわ

## 胡桃川で魚のへい死(第4報:終報)

～水質分析の結果、人の健康に影響を及ぼす物質は検出されませんでした～

くるみがわ

昨日、福島市岡島地内の胡桃川(準用河川:福島市管理)で確認された魚のへい死について、本日の河川巡視の結果、異常は確認されなかったこと、並びに水質分析の結果、人の健康に影響を与える物質は検出されなかったことから、災害対策支部【注意体制】を解除します。

これをもちまして水質事故情報を終了いたします。

### 1. へい死の状況

- ・へい死が見られた場所  
胡桃川(福島市管理): 阿武隈川合流点から約4km上流(福島市岡島字岡本地内)
- ・へい死した魚  
体長5cm程度の小魚: 約200～300匹(福島市の情報)
- ・へい死の原因 不明

### 2. 現在までの対応について

- 5日・16:15頃 一般住民から福島市役所東部支所へ連絡
- ・19:50 福島河川国道事務所にて阿武隈川合流地点から上流約2kmの胡桃川にオイルフェンスを設置完了(毘沙門橋:福島市瀬上町字道田前地内)。
  - ・20:30 災害対策支部【注意体制】を設置し河川の状況を監視中
- 6日・7時30分より阿武隈川及び胡桃川上流について河川巡視した結果、オイルフェンスの設置箇所ではへい死した小魚を1匹回収しましたが、新たな魚のへい死や異常は確認されませんでした。
- ・フェンス設置箇所付近、ならびに胡桃川上流では、魚の遊泳なども確認しました。
  - ・また、福島市で回収作業をしておりましたへい死した魚は、10時40分に作業を終了しました。(回収した小魚の重量約 2,870g)

### 3. 水質調査の結果

福島市による10月5日の水質分析(速報)の結果、カドミウムやヒ素、シアンなどの重金属類は検出されておりません。

また、福島河川国道事務所において水質分析を行った結果、胡桃川や阿武隈川の水から、農薬等の有害物質や人の健康に影響を与える物質は検出されませんでした。

つきましては、魚がへい死した原因は不明ですが、巡視の結果特に異常は確認されなかったこと、へい死した魚の回収が終了したこと、ならびに、水質分析の結果胡桃川や阿武隈川の水から農薬等の有害物質や人の健康に影響を与える物質は検出されなかったことから、災害対策支部「注意体制」を解除し、これをもちまして水質事故に関する情報を終了いたします。

※なお、巡視の結果河川での異常は確認されませんでした。魚の死骸等を発見された場合は、下記まで連絡をお願いいたします。

<<発表記者會:福島県政記者クラブ、福島市政記者会>>

#### 問い合わせ先

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課  
TEL 024-546-4331(代表)  
副所長(河川) 畠山 浩晃(内204)  
河川管理課長 宍戸 善博(内331)