

岩手県花巻市における シアン化ナトリウム流出について（第3報）

平成25年2月25日に発生した岩手県花巻市内の工場におけるシアン化ナトリウムの流出事故を受け、北上川下流河川事務所では、北上川の河川巡視、河川水の採水・分析等を実施しているところですが、現時点で異常は発見されていません。
明日、28日においても引き続き水質分析及び巡視を実施します。

1. 事故内容

- ・発生場所：岩手県花巻市二枚橋第4地割地内（株）黒坂メッキ工業所花巻工場
- ・流出物：シアン化ナトリウムを含んだ廃液
- ・流出量：約5立方メートル（工場内で漏出した量の推定）

2. 当事務所の対応

2月27日

- ① 6:00 河川巡視開始
- ② 9:40 北上川 大泉地点（登米市中田町）での採水及びパックテストによる簡易水質試験実施（シアン反応無し）
- ③ 10:20 北上川 登米地点（登米市登米町）での採水及びパックテストによる簡易水質試験実施（シアン反応無し）
- ④ 10:30 利水事業者への簡易水質試験の結果を報告
- ⑤ 11:00 河川巡視の結果、全ての区間において異常なし
- ⑥ 13:50 ②、③で採水した河川水について、水質分析の結果、異常なし（シアン反応無し）
- ⑦ 14:45 ⑥の情報について、利水事業者へ報告

3. 今後の対応について

明日も大泉地点、登米地点において、河川巡視、採水及び分析を実施します。

※現在、河川での異常は確認されていませんが、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

※参考：岩手河川国道事務所からも北上川上流についての情報が発表されています。
URL「<http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>」

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 伸吾（内線205）
管理課長 畑山 作栄（内線331）