

岩手県北上市における 硝酸ナトリウム流出について（第2報・終報）

平成25年3月25日に発生した、岩手県北上市で硝酸ナトリウムを含んだ泡状のものが流出した事故について、上流部（岩手県）で25日と26日に実施した河川巡視及び河川の水質分析結果において異常が確認されず、また、下流部で26日に実施した河川巡視及び河川の水質分析結果でも異常が確認されませんでしたので、硝酸ナトリウムについての体制を解除します。なお、花巻市のシアン化ナトリウムの流出による注意体制は引き続き継続中です。

1. 事故内容

- ・発生場所：岩手県北上市和賀町後藤2地割の工業団地
- ・流出物：硝酸ナトリウム
- ・流出量：約1t

※なお、25日15時35分に岩手県北上市より全量を回収したとの連絡有り

2. 現在までの対応について

2月26日 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置

3月26日

- ① 8:30 河川巡視開始
- ② 10:15 北上川 大泉地点（登米市中田町）で採水
- ③ 11:50 河川巡視の結果、全ての区間において異常なし
- ④ 15:50 ②で採水した河川水について、水質分析の結果、異常なし
- ⑤ 17:10 ④の情報について、利水事業者へ報告

3. 今後の対応について

硝酸ナトリウム流出に関する体制は解除しましたが、2月25日に発生した岩手県花巻市におけるシアン化ナトリウムの流出事故に伴う注意体制は継続しており、引き続き河川巡視、採水及び分析を実施します。

※参考：岩手河川国道事務所からも北上川上流についての情報が発表されています。
URL「<http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>」

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 伸吾 （内線205）
管理課長 畑山 作栄 （内線331）