

雄物川における水質事故について（第1報）

本日13時頃、秋田県湯沢市関口字土樋地内の雄物川に4tダンプトラックが転落したことから、直ちに関係機関への通報及び河川巡視を実施しているところです。

この水質事故を受けて、湯沢河川国道事務所では平成25年4月8日17時に「警戒体制」を設置しました。

1. 事故概要

- ・発生場所：湯沢市関口字土樋地内（雄物川 右岸115.4km）
- ・流出物：4tダンプトラックの燃料（ガソリン）の流出可能性あり。
- ・流出量：燃料40リットルの流出の可能性がある。

2. 事故対応状況

湯沢河川国道事務所では、13時50分から、現地確認、及び河川巡視、水質調査を実施。

- ・巡視結果：異常なし
- ・水質調査結果：簡易検査結果では、油が検出されず。

4月8日 湯沢河川国道事務所では、災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置

4月9日 9時以降 原因者側でダンプトラック撤去予定。

<<発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社湯沢支局、大曲支局>>

問い合わせ先

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
電話：0183-73-3174（代表）
副所長（技術） 土田 恒年（内線204）
河川管理課長 鬼同 哲夫（内線331）