

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
平成25年7月23日 5時00分発表

梅雨前線に伴う降雨による防災情報について

福島河川国道事務所では、大雨による管内の雨量が基準値を超えたため、**災害対策支部（警戒体制：河川）**を設置しました。現在のところ、河川管理施設の被災情報は入っておりません。今後の防災情報に注意してください。

1. 福島河川国道事務所の体制【河川】

7月23日 1:20 阿武隈川上流 注意体制

7月23日 3:00 阿武隈川上流 警戒体制

水位情報

平成25年7月23日5時00分現在の水位は以下のとおりです。

水系名	観測所名	はん濫危険 水位 1)	避難判断 水位 2)	はん濫注意 水位 3)	水防団待機 水位 4)	5時00分水位	状況
阿武隈川	阿久津(郡山市)	7.50m	6.80m	5.50m	4.00m	4.96m	下降中
	本宮(本宮市)	8.00m	6.30m	5.00m	4.00m	5.25m	上昇中
	二本松(二本松市)	10.40m	10.10m	6.50m	5.50m	7.44m	〃
↑高 ↑ (危険度)	1) はん濫危険水位	… 河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。					
	2) 避難判断水位	… 市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。					
↑	3) はん濫注意水位	… 洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。					
↑低	4) 水防団待機水位	… 洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。					

2. 巡回状況

【河川】

二本松、本宮にて、河川管理施設の巡視を実施中。

なお、右岸64.6km付近、県道二本松金屋線が道路冠水により通行止めとなっております。

3. 河川管理施設の稼働状況等

○排水機場(ポンプ)は、下記のとおり排水作業中。

・愛宕排水機場(郡山市)：排水作業中(7月23日 1時15分～)

・館下排水機場(郡山市)：排水作業中(7月23日 1時30分～)

○排水ポンプ車は、下記のとおり排水作業中。

・水穴樋管(郡山市)：排水作業中(7月23日 3時18分～)

・落合堀排水ピット(郡山市)：待機中(7月23日 2時55分～)

《 発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 TEL 024-546-4331(代表)

副所長 畠山 浩晃 (内線204)

調査第一課長 大平 知秀 (内線351) TEL 024-539-6127(調査第一課直通)

阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は

福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>