

【防災情報】青森河川国道事務所 降雨による防災情報（第5報）

青森河川国道事務所では、降雨により、8月9日8時00分現在、岩木川 上岩木橋水位観測所において、水位が水防団待機水位を超え、なお増水する見込みであることから、8時00分に河川災害対策支部（注意体制）を設置し、8時20分に警戒体制に移行しました。

なお、同じく降雨のため、8月9日8時15分に道路災害対策支部（注意体制）を設置し、管内の巡回を行っていましたが、これまでの巡視の結果、被災箇所は確認されないこと、今後まとまった降雨も予想されないことから、16時00分道路に関する体制を解除しました。

1. 河川の水位情報

平成25年 8月9日 16時00分現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	40.58m ↓ (レベル1)	40.40m	41.60m	42.30m	43.10m
		幡龍橋	13.11m ↓ (レベル1)	13.00m	14.00m	16.10m	16.90m

注1) 水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2) はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位

注3) 避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難勧告等が発令される場合がある水位。

注4) はん濫危険水位：河川の河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

2. 河川の今後の見通し

河川の水位は水防団待機水位がしばらく続く見込みです。今後の気象情報にご注意ください。

3. 水防警報情報

河川名	警報	種類	発表番号	発表日時	発表事務所
岩木川	水防警報	出動	第1号	平成25年 8月9日 9時20分 11時40分	青森河川国道事務所
		解除	第2号		

出動→解除

岩木川 左岸：弘前市鳥井野地先（上岩木橋）から弘前市中崎地先（平川合流点）、

右岸：弘前市悪戸地先（上岩木橋）から弘前市中崎地先（平川合流点）

4. 河川巡視状況

河川	左右岸	巡視区間	備考
岩木川	左右岸	安東橋～上岩木橋	巡視終了（異常なし）

5. 事務所の体制

①河川

8月9日(金) 8時00分 河川災害対策支部 (注意体制)
8時20分 " (警戒体制)

②道路

8月9日(金) 8時15分 道路災害対策支部 (注意体制)
16時00分 " (体制解除)

6. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

携帯サイト <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

川の防災情報 <http://www.river.go.jp/>

道路情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡ください。

道路緊急ダイヤル #9910

<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>
問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (直通)

(河川) 河川副所長 砂子 勉 (内線204)

(道路) 道路管理第二課長 對馬 正則 (内線441)