

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
平成25年9月17日 00時00分発表

台風18号に伴う降雨による防災情報について

福島河川国道事務所では、災害対策支部（警戒体制：河川）（注意体制：砂防）を設置し、管内の警戒にあたっていますが、**須賀川水位観測所で、はん濫注意水位を下回りました。また、阿武隈川上流の水位観測所各所では現在水位は下降中ではありますが、引き続き災害対策支部（警戒体制：河川）（注意体制：砂防）を設置し、管内の警戒にあたります。**

1. 福島河川国道事務所の体制【河川】

| | | | |
|-------|-------|--------|------|
| 9月15日 | 14:20 | 阿武隈川上流 | 注意体制 |
| 9月16日 | 16:30 | 阿武隈川上流 | 警戒体制 |

水位情報

平成25年9月17日00時00分現在の水位は以下のとおりです。

| 水系名 | 観測所名 | はん濫危険水位 1) | 避難判断水位 2) | はん濫注意水位 3) | 水防団待機水位 4) | 00時00分水位 | 状況 |
|------------------|------------|---|-----------|------------|------------|----------|-----|
| 阿武隈川 | 須賀川(須賀川市) | 7.30m | 6.80m | 4.50m | 3.50m | 4.39m | 下降中 |
| | 阿久津(郡山市) | 7.50m | 6.80m | 5.50m | 4.00m | 4.66m | 〃 |
| | 本宮(本宮市) | 8.00m | 6.30m | 5.00m | 4.00m | 4.42m | 〃 |
| | 二本松(二本松市) | 10.40m | 10.10m | 6.50m | 5.50m | 7.03m | 〃 |
| ↑高 ↑ (危険度) | 1) はん濫危険水位 | … 河川の改修状況及び過去の洪水による被害状況を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。はん濫警戒情報を発表する指標となる水位。 | | | | | |
| | 2) 避難判断水位 | … 市町村または住民にとって、「避難行動の判断」を行うべき目安となる水位。 | | | | | |
| ↑ | 3) はん濫注意水位 | … 洪水による災害の恐れがあるとき、水防団出動の目安となる水位。 | | | | | |
| ↑低 | 4) 水防団待機水位 | … 洪水時において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。 | | | | | |

2. 福島河川国道事務所の体制【砂防】

| | | | |
|-------|-------|----------|------|
| 9月16日 | 13:30 | 阿武隈川水系砂防 | 注意体制 |
|-------|-------|----------|------|

3. 河川管理施設の稼働状況等

○排水機場(ポンプ)は、下記のとおり排水作業中。

- ・愛宕排水機場(郡山市) : 排水作業中(ポンプ1台) (9月16日 14時28分～)
- ・水穴樋管(郡山市) : 排水作業中(ポンプ2台) (9月16日 15時20分～)

○排水ポンプ車(30m³/min)1台を、下記のとおり派遣しました。

伏黒出張所から青森河川国道事務所 弘前地区河川防災ステーションへ派遣。

4. 巡回状況

【河川】

二本松、須賀川にて、河川管理施設の巡視終了。異状等は確認されませんでした。

5. 今後の見通し

今後の気象情報に注意してください。

《 発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 TEL 024-546-4331(代表)

副所長 畠山 浩晃 (内線204)

工務第一課長 木村 晃 (内線311) TEL 024-539-6125(工務第一課直通)

調査第一課長 大平 知秀 (内線351) TEL 024-539-6127(調査第一課直通)

阿武隈川の洪水情報・水位情報及び道路災害情報は

福島河川国道事務所ホームページでも提供中です。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>