



## 福島市飯坂町若葉地内の摺上川における 油の流出について(第2報:終報)

福島市飯坂町湯野若葉町地内の摺上川において、昨日確認された油の流出について、油膜及び油分を含んだ草等の回収作業が完了しました。また、新たな油の流出が確認されず、河川巡視の結果、その他異常も確認されませんでした。つきましては福島河川国道事務所は10時15分に災害対策支部(水質)「注意体制」を解除いたしました。

### 1. 油の流出状況

- ・油流出を確認した場所  
一級河川 摺上川 [福島県管理] : 阿武隈川合流点から約5 km上流  
(福島市飯坂町湯野若葉町地内 (新十綱橋付近))
- ・流出原因 不明
- ・現地状況 流出量は不明。新たな流出は確認されない。

### 2. これまでの対応について

- 24日 16:40 福島市より水対協事務局に通報  
16:40 河川管理者(国、県)で河川の巡視開始  
17:20 新十綱橋にて油臭を確認  
17:30 災害対策支部【注意体制】を設置  
17:30 下流利水者への連絡  
18:20 国において県道(国見福島線)幸橋上流にオイルフェンス設置完了
- 25日 7:00 福島市消防本部及び河川管理者(国、県、市)において現地確認  
7:50 現地確認の結果、オイルフェンス上下流周辺、阿武隈川合流点周辺に新たな油の流出は確認されておられません  
8:55 福島市消防本部において、新十綱橋付近に残っていた油膜及び油分を含んだ草等の回収作業を開始  
10:00 油膜及び油分を含んだ草等の回収作業完了  
10:15 災害対策支部【注意体制】解除

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市市政記者クラブ>>

#### 【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局

国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課

TEL 024-546-4331(代表)

副所長(河川) 島山 浩晃(内204)

河川管理課長 宍戸 善博(内331)