



## 桑折町南半田地内における農薬流出について(第2報)

福島県桑折町南半田地内の農薬(殺虫剤)の漏出について、河川巡視の結果、魚のへい死などの異常は確認されませんでした。また、簡易水質検査(COD、PH)の結果についても異常は確認されておりません。

### 1. 農薬の流出状況

- ・ 流出を確認した場所  
一級河川 佐久間川 [福島県管理] : 阿武隈川合流点から約6 km上流  
(福島県桑折町南半田地内)【別図参照】
- ・ 流出原因 農薬用タンクのバルブ不具合
- ・ 流出量 約300L

### 2. 現在までの対応について

- ・ 16:00 桑折町において河川巡視を実施。  
連絡を受け流出があった箇所から阿武隈川合流点にかけて河川管理者(国・県)において河川巡視を実施。
- ・ 17:22 下流利水者への連絡を実施。
- ・ 17:50 福島河川国道事務所において災害対策支部【注意体制】を設置。
- ・ 18:50 簡易水質検査を3ヶ所を実施。
- ・ 河川管理者(国・県)及び桑折町において河川の監視を継続中。

### 3. 簡易水質検査の結果

簡易水質検査を実施した結果、PH、COD(化学的酸素要求量)ともに異常値は検出されませんでした。

なお、阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局において水質分析(PH、DO、COD、SS)を実施しており、結果がわかり次第お知らせいたします。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市市政記者会>>

#### 【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局  
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課  
TEL 024-546-4331(代表)  
副所長(河川) 島山 浩晃(内204)  
河川管理課長 穴戸 善博(内331)

# 位置図

