


融雪による防災情報（第2報）（終報）

摺上川ダム管理所では、融雪による出水により、4月4日6時00分に災害対策支部「注意体制」を設置しておりましたが、今後まとまった降雨が見込まれないこと、ダムへの流入量が減少してきたことから、4月4日18時00分に災害対策支部を解除します。

1. 摺上川ダムの現在の状況

4月4日18時00分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 293.8メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 65立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 7立方メートル（発電等のための放流含む。）
- ・ダム調節量： 毎秒 58立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 0ミリメートル（4月4日17時～4月4日18時）
- ・流域平均累計雨量： 41ミリメートル（4月3日16時00分～4月4日 9時00分）



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

| 問い合わせ先 | | |
|--------|--------------|----------|
| 国土交通省 | 東北地方整備局 | 摺上川ダム管理所 |
| 所長 | 本田 英則 | |
| 管理係長 | 遠藤 盛茂 | |
| TEL | 024-596-1275 | |
| FAX | 024-596-1274 | |