


低気圧及び寒気の影響に伴う降雨による防災情報（第2報）

低気圧及び寒気の影響に伴う降雨により、摺上川ダム管理所では、6月29日 0時30分に災害対策支部「注意体制」を設置し、降雨等に関し警戒中ですが、ダム流入量が100m³/sを越えたことから、6月29日 6時30分に「警戒体制」に移行しました。
 今後の情報に注意してください。

1. 摺上川ダムの現在の状況

6月29日 6時30分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 295.16メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 102 立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 8 立方メートル（発電等のための放流含む。）
- ・ダム調節量： 毎秒 94 立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 11.4 ミリメートル（6月29日 5時～29日 6時）
- ・流域平均累計雨量： 86.5 ミリメートル（6月28日19時～29日 6時30分）



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

問い合わせ先		
国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム管理所
所長	本田 英則	
管理係長	遠藤 盛茂	
TEL	024-596-1275	
FAX	024-596-1274	