


低気圧及び寒気の影響に伴う降雨による防災情報（第4報）

摺上川ダム管理所では、低気圧及び寒気の影響に伴う降雨による出水により、6月29日 6時30分に災害対策支部「警戒体制」を設置しておりましたが、ダムへの流入量が減少してきたことから、6月29日10時00分に災害対策支部を「注意体制」に移行しました。

1. 摺上川ダムの現在の状況

6月29日10時00分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 295.44メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 75立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 9立方メートル（発電等のための放流含む。）
- ・ダム調節量： 毎秒 66立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 0 ミリメートル（6月29日 9時～29日10時）
- ・流域平均累計雨量： 89.3 ミリメートル（6月28日19時～29日10時）



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

問い合わせ先		
国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム管理所
所長	本田 英則	
管理係長	遠藤 盛茂	
TEL	024-596-1275	
FAX	024-596-1274	