【防災情報】青森河川国道事務所 地震災害情報 (第2報(終報))

平成27年2月17日(火)13時46分頃、<u>岩手県沖を震源</u>とする地震発生により、<u>青森河川国道事務所管内では、震度5強を観測</u>しました。

このため、<u>青森河川国道事務所では、13時46分に災</u> <u>害対策支部「警戒体制」を設置</u>し、管内の道路パトロール による所管施設の点検を行いました。

その結果、異状が無かったことから<u>15時35分をもっ</u>て災害対策支部を解除しました。

1. 地震の概要

発生日時:平成27年2月17日 13時46分

震 源 地:岩手県沖

震源の深さ:約 50km

地震の規模:マグニチュード5.7 (震度5強)

2. 青森河川国道事務所の体制

2月17日 13時46分 災害対策支部「警戒体制」設置

15時35分 災害対策支部 体制解除

3 道路の被災情報

【道路】

2月17日 15時26分現在

国道4号巡回終了異状なし国道45号巡回終了異状なし国道104号巡回終了異状なし八戸南道路巡回終了異状なし八戸南環状道路巡回終了異状なし

4. その他

道路情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。 道路緊急ダイヤル #9910

〈発表記者会:青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先 —

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 青森市中央三丁目 2 0 - 3 8 TEL 0 1 7 - 7 3 4 - 4 5 2 1 (代表)

副所長(道路) 大森 祐一(内線205)