

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会
平成 27 年 2 月 23 日 19:00 発表

横手市^{たいゆう のりあげ}大雄字乗阿気下地内における
重油の流出事故の発生について（第 1 報）

横手市大雄字乗阿気下地内において排水路に重油が流出しているとの情報が横手市消防本部から国土交通省湯沢河川国道事務所へ入りました。
この情報を受け、雄物川水系水質汚濁対策協議会では、現地対応を行っております、
なお、湯沢河川国道事務所では、19時00分に災害対策支部（水質）「注意体制」
を設置しました。

1. 事故概要

- 通報場所：横手市大雄字乗阿気下地内（別添位置図）
- 通報時間：平成 27 年 2 月 23 日 17 時 4 分頃（消防からの通報時刻）
- 事 象：重油の漏洩（量は確認中）
- 原 因：不明（調査中）

2. 事故対応状況

2 月 23 日 湯沢河川国道事務所では、現地確認、河川巡視を実施中。
また、排水路（油川）と雄物川合流地点にオイルフェンスを設置中。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

問 合 せ 先

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢 6 4 - 2
副所長（河川） 佐藤 徳男
河川管理課長 古関 修
Tel 0183-73-5340（河川管理課直通）

位置図

