



降雨による防災情報(河川・砂防)について(第2報)

岩手河川国道事務所では、栗駒山系の本寺雨量観測所で連続雨量が80mmに達し、土砂災害が発生するおそれがあることから、平成27年3月10日(火)7時00分、災害対策支部(注意体制：砂防)を設置しました。

天候が回復次第、管内砂防施設の巡回・点検を実施します。

なお、災害対策支部(注意体制：河川)は継続中で、現在河川巡視を実施していますが、現時点で異状は確認されておりません。

今後の気象情報にご注意下さい。

1. 事務所体制

| | | | | |
|------|-------|------|------|------|
| 【河川】 | 3月10日 | 4:10 | 磐井川 | 注意体制 |
| 【砂防】 | 3月10日 | 7:00 | 栗駒山系 | 注意体制 |

2. 水位・雨量情報

【河川】

平成27年3月10日7時00分現在の水位は以下のとおりです。

| 観測所名 | 現在水位 | 水防団待機水位 | はん濫注意水位 | 避難判断水位 | はん濫危険水位 | 状況 |
|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|------|
| 磐井川 釣山(一関市) | 2.67 m | 1.80 m | 2.60 m | 3.50 m | 4.00 m | ↓下降中 |

【砂防】

平成27年3月10日7時00分現在の雨量は以下のとおりです。

| 観測所名 | 時間雨量 | 連続雨量 |
|--------------|------|-------|
| 栗駒山系 本寺(一関市) | 1 mm | 87 mm |

3. 巡回状況

【河川】

河川巡視中ですが、現時点で異状は確認されておりません。

【砂防】

天候が回復次第、管内砂防施設の巡回・点検を実施します。

4. 今後の見通し

今後の気象情報に注意して下さい。

5. 体制基準

【河川】

注意体制：洪水の起こるおそれのある場合で水防団待機水位を超え、なおはん濫注意水位に達すると予想される場合

【砂防】

注意体制：直轄砂防区域内の対象雨量観測所の連続雨量が80mmに達し、土砂災害発生のおそれがある場合

《 発表記者会：岩手県政記者クラブ 》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
岩手県盛岡市上田四丁目2-2

やまかけ しゅうじ

【河川担当】調査第一課長：山影 修司(内線351)

TEL 019-624-3166(調査第一課直通)

おもえ かずし

【砂防担当】建設監督官：重茂 和志(内線501)

TEL 019-624-3166(調査第一課直通)

管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>

モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>