


## 低気圧及び融雪の影響に伴う防災情報（第2報） （終報）

摺上川ダム管理所では、低気圧及び融雪の影響に伴う降雨による出水により、3月10日 0時30分に災害対策支部「注意体制」を設置しておりましたが、今後まとまった降雨が見込まれないことから、3月10日 9時00分に災害対策支部「注意体制」を解除します。

### 1. 摺上川ダムの現在の状況

3月10日9時00分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 284.08 メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 78 立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 7 立方メートル（発電等のための放流含む。）
- ・流域平均時間雨量： 0 ミリメートル（3月10日 8時～10日 9時）
- ・流域平均累計雨量： 48.2 ミリメートル（3月 9日17時～10日 5時）



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

### 2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

| 問い合わせ先 |              |          |
|--------|--------------|----------|
| 国土交通省  | 東北地方整備局      | 摺上川ダム管理所 |
| 所長     | 本田 英則        |          |
| 管理係長   | 遠藤 盛茂        |          |
| TEL    | 024-596-1275 |          |
| FAX    | 024-596-1274 |          |