

低気圧による融雪に伴う洪水【河川防災情報】(終報)

河川災害対策支部『体制解除』


秋田河川国道事務所では、低気圧による融雪の影響のため、河川災害対策支部『注意体制』を設置し警戒にあたっておりましたが、今後、子吉川の水位上昇が無く、まとまった降雨も見込まれないこと、また、所管施設の点検を実施し、異常が無いことを確認しましたので、15日9時00分をもって河川災害対策支部を『解除』します。

1. 秋田河川国道事務所の体制【河川】

体制	注意体制	警戒体制	非常体制	警戒体制	注意体制	解除
日時	H28.2.14 19:30	—	—	—	—	H28.2.15 9:00

2. 管内水位状況 【2016年2月15日 8時40分 時点】

河川名	水位観測所	現況水位	水防団待機水位	状況	注意体制発令時水位 (14日20:00時点)	今回最高水位
子吉川	矢島	2.15m	2.90m	下降中	3.25m	3.25m(14日20:00)
子吉川	明法	0.94m	1.50m	下降中	1.90m	1.95m(14日20:50)
子吉川	二十六木橋	1.82m	3.30m	下降中	2.29m	2.53m(14日23:30)
石沢川	鮎瀬	1.36m	2.50m	下降中	1.54m	1.91m(14日23:50)



水位観測所	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位
矢島	2.90m	4.10m	—	—
明法	1.50m	2.20m	4.00m	4.70m
二十六木橋	3.30m	4.00m	5.60m	6.00m
鮎瀬	2.50m	3.40m	4.20m	—

3. 洪水予報発令状況(秋田河川国道事務所・秋田地方气象台共同発表) 未発令

4. 管内情報

子吉川管内

所管施設の点検: 15日8時40分点検完了(異常無し)

〈記者発表先: 秋田県政記者会〉

問い合わせ先	
国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所	
〒010-0951 秋田市山王1丁目10-29	
Tel 018-823-4167(事務所代表)	
副所長(河川)	中川 博樹 (内線204)
調査第一課長	岸野 実 (内線351)