

降雨による防災情報（第1報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【注意体制（河川）】

湯沢河川国道事務所では、低気圧に伴う降雨の影響により、雄物川水系雄物川の雄物川橋水位観測所において、水防団待機水位（2.0m）を超え、なお水位は上昇する見込みのため、4月7日（木）21時00分をもって、河川災害対策支部「注意体制」を設置しました。

湯沢河川国道事務所管内における洪水による災害情報は、現在確認されておりません。

◆河川水位状況（4月7日21時00分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	雄物川橋(横手市)	2.06m	上昇中	2.00m	3.00m	4.20m	4.50m

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174（代表）

副所長（河川・砂防） 佐藤 徳男（内線204）

調査第一課長（河川） 木村 博英（内線351）