

国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成28年8月23日17時40分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 大雨による防災情報（第6報）

青森河川国道事務所では台風9号の接近に伴う大雨により、8月23日2時30分に道路災害対策支部（警戒体制）を設置し、管内の道路パトロールを行っておりました。

その結果、**野辺地町字松ノ木地内の一般国道4号において発生した盛土法面崩落の土砂撤去及び応急復旧作業が完了し、パトロールの結果、安全が確認されたことから17時30分をもって災害対策支部を解除**しました。

なお、**青森県からの要請を受け、当事務所管轄区域である七戸町に対して排水ポンプ車等の派遣を引き続き行っていることから、新たに、17時30分に災害対策支援支部（注意体制）を設置**します。

1. 青森河川国道事務所の体制

(道路)	8月23日(火)	1時30分	道路災害対策支部	(注意体制)
	8月23日(火)	2時30分	道路災害対策支部	(警戒体制)
	8月23日(火)	17時30分	道路災害対策支部	(体制解除)
(河川)	8月23日(火)	8時00分	河川災害対策支部	(注意体制)
	8月23日(火)	14時00分	河川災害対策支部	(体制解除)
	8月23日(火)	17時30分	災害対策支援支部	(注意体制)

2. 道路巡回状況及び被災情報

●巡回状況（1回目）

8月23日 ○国道4号
青森市～平内町・野辺地町境 巡回終了
七戸町～野辺地町・平内町境 巡回終了

●巡回状況（2回目）

8月23日 ○国道4号
青森市～平内町・野辺地町境 巡回終了
七戸町～野辺地町・平内町境 巡回終了

●被災情報

一般国道4号 696.04kp
野辺地町字松ノ木地内

概要：盛土法面崩落（L＝約20m）被災者なし

規制状況：なし

復旧状況：崩落した土砂の撤去及び応急復旧作業完了

被災箇所：別紙のとおり

※野辺地雨量観測所において8月23日午前2時

時間雨量4.3mm（東北地方整備局管内で最大値）を観測

3. 支援対応状況(17時30分現在)

- 一級河川 赤川堤防決壊によるはん濫水の排水作業のため、排水ポンプ車(2台)・照明車(2台)を派遣

要 請 元 : 青森県県土整備部河川砂防課
派 遣 先 : 一級河川 赤川(県管理区間)
(上北郡七戸町二ツ森家ノ後地内)
派遣状況 : 排水ポンプ車 2台 排水作業中
照明車 2台 待機中

4. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

道路情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・ 時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

警戒体制 ・ 連続雨量が120mmに達した場合

<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>
問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL017-734-4521(直通)

(道路)道路管理第一課長 高橋 雄大(内線431)

(支援対応状況について)

工務第一課長 工藤尚武(内線311)

防災課長 加藤 司(内線281)

別紙

陸奥湾

被災箇所

