



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成28年8月31日 11時30分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 台風10号による防災情報(第5報)

青森河川国道事務所管内では台風10号の接近により、8月31日1時00分に河川災害対策支部(注意体制)を設置しておりましたが、今後降雨が予想されないこと及び巡視の結果、異常が無かったことから**11時00分に河川災害対策支部(注意体制)を解除**します。

なお、岩手県岩泉町から要請を受け、排水ポンプ車の派遣を行っていることから、新たに、**11時00分に災害対策支援支部(注意体制)を設置**します。

1. 青森河川国道事務所の体制

【道路】	8月30日	18時00分	道路災害対策支部「注意体制」
	8月31日	2時20分	道路災害対策支部「注意体制」解除
【河川】	8月31日	1時00分	河川災害対策支部「注意体制」
	8月31日	11時00分	河川災害対策支部「注意体制」 解除
【支援支部】	8月31日	11時00分	災害対策支援支部「注意体制」

2. 河川の水位情報

8月31日(水) **11時00分**現在の水位情報は以下のとおりです。

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
馬淵川	馬淵川	楡引橋 (八戸市)	3.47m ↓ (レベル1)	3.00m	4.00m	6.70m	6.90m

注1)水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難準備情報の発令の目安となる水位。

注4)はん濫危険水位：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 支援対応状況（8月31日11時現在）

■現地情報連絡員（リエゾン）派遣

八戸市へ2名

8月30日18時58分出発

21時22分到着

8月31日 1時40分現地撤収

3時25分事務所到着

※リエゾンとは、災害時に的確かつ迅速な災害対応支援を実施するために、積極的な情報収集及び提供をするため、東北地方整備局職員を自治体の災害対策本部に対し職員を派遣するものである。

■災害対策車派遣

派遣先 : 岩手県岩泉町（小本川：岩手県管轄）

派遣状況 : 排水ポンプ車（1台） 移動中

4. その他

洪水情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

道路情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・ 時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

〈発表記者會：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL017-734-4521（代表）

（河川及び支援対応状況について）

副所長 平山 孝信（内線204）

（河川）

調査第一課長 田村 公仁（内線351）