

がんばろう！東北

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会
平成29年3月2日16時00分発表

岩手町大字川口地内における 油の流出事故の発生について（第3報）

2月24日に岩手町大字川口50地割地内で発生した油が漏出した事故について、現地を調査した結果、現在は営業していないガソリンスタンドの施設解体工場の現場で、地上タンクを解体中に残油が国道4号の側溝を經由し北上川に流出したことが判明しました。

油流出対策として、岩手町と盛岡中央消防署岩手分署が1箇所、岩手県が2箇所にオイルフェンスを設置し油を回収するとともに、原因者が道路側溝の洗浄及び北上川合流点の油が浸透した土壌の撤去を実施していましたが、処理が完了したため、本日16時に水質事故災害対策支部、注意体制を解除します。

なお、明日、河川内において新たな油膜・油臭が無い事を確認し、オイルフェンスを撤去する予定です。

問い合わせ先

〈直轄管理区間に関する事〉

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
副所長（河川）三浦 義昭
河川管理課長 外山 久典
TEL019-624-3281（河川管理課直通）
国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
副所長（管理）山田 光雄
管理第一課長 三浦 高史
TEL019-643-7831（代表）

〈岩手県管理区間に関する事〉

岩手県 県土整備部 河川課
河川海岸担当課長 馬場 聡
TEL019-629-5901（河川課直通）
環境生活部 環境保全課
環境調整担当課長 八重樫 満
TEL019-629-5356（環境保全課直通）