



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成30年5月18日20時45分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 大雨による防災情報(第2報)

青森河川国道事務所では、大雨により、平成30年5月18日20時00分に道路災害対策支部「注意体制」を設置し管内の道路パトロールを行っています。

また、岩木川上岩木橋水位観測所において、水防団待機水位を超え、なお増水する見込みであることから、20時20分に河川災害対策支部(注意体制)を設置しました。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

1. 青森河川国道事務所の体制

5月18日 20時00分 道路災害対策支部「注意体制」 継続中
5月18日 20時20分 河川災害対策支部「注意体制」 設置

2. 降雨情報

5月18日 20時00分現在
(路線名) (観測所) (雨量)
一般国道4号 野辺地(野辺地町) 連続雨量 88mm

3. 河川の水位情報

5月18日 20時20分現在の水位情報

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	41.35m ↑ (レベル1)	40.40m	41.60m	42.60m	43.10m

注1)水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難準備情報の発令の目安となる水位。

注4)はん濫危険水位：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

4. 巡回状況

5月18日 20時00分現在 道路パトロール中

現在のところ被害報告は入っておりません

5. その他

洪水情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

道路情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・ 時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (代表)

(河川) 調査第一課長 田嶋 仁 (内線351)

(道路) 道路管理第一課長 高階 博之 (内線431)