

青森県平川市における 油物質の流出について（第1報）

本日15時25分頃、平川市より市内の農業関係施設において、油物質が流出したとの連絡が国土交通省青森河川国道事務所へ入りました。
この通報を受け、青森河川国道事務所では15時25分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置するとともに、関係機関へ連絡しました。

1. 事故概要

- ・発生場所：JA津軽みらい 尾上ライスセンター（配管から流出した模様）
- ・発生日時：不明（発見：本日13:30頃）
- ・流出物：灯油
- ・流出量：最大約5,000リットル程度流出した可能性あり

2. 事故対応状況

- ・岩木川水質汚濁防止対策連絡協議会では関係機関に情報提供をしました。
- ・青森河川国道事務所では、河川巡視を実施し、直轄管理区間においては油膜は発見されませんでした。
- ・青森県では、河川巡視の結果、引座川において若干の油膜を発見し、流出防止対策を実施済みです。
- ・平川消防署では、水路に流出防止対策を実施済みです。

◎今のところ、若干の油膜が引座川の上流部で確認され、流出防止対策を実施済みですが、引き続き監視していきます。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

※ 河川の利用に際しては、ご注意事項です。

また、魚の死骸等を発見された場合は、下記に連絡をお願いします。

なお、事故に関する問い合わせは、下記をお願いします。

津軽みらい農業協同組合
電話：0172-52-5116
米穀部長 工藤 浩一（内線14）
米穀畜産課長 鎌田 豪（内線17）

<<発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙 津軽新報社>>

問い合わせ先

- 岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
電話：017-734-4521（代表）
副所長（河川） 安部 剛（内線204）
河川管理課長 工藤 尚武（内線331）
- 青森県 県土整備部 河川砂防課
電話：017-734-9662（直通）
河川砂防課 企画防災グループマネージャー 羽田 英明
- 平川市 市民生活部 市民課
電話：0172-44-1111（代表）
市民課長 大澤 孝子（環境衛生係 内線1226）

油流出事故 位置図



500m