



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成29年10月24日11時00分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所

台風21号に伴う大雨による防災情報(第9報(終報))
災害対策支部の体制を解除しました

台風21号の接近に伴う大雨のため、河川災害対策支部(注意体制)を設置しておりましたが、**パトロールの結果、異常がなかったこと、及び、馬淵川櫛引橋水位観測所の水位が下降していることから10月24日10時50分に体制を解除しました。**

1. 青森河川国道事務所の体制

10月23日	9時40分	河川災害対策支部	「注意体制」設置
	14時00分	河川災害対策支部	「警戒体制」移行
10月24日	6時00分	河川災害対策支部	「注意体制」移行
	10時00分	河川災害対策支部	「体制解除」

2. 河川の水位情報

10月24日10時50分現在

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機水位 注1) (レベル1)	はん濫注意水位 注2) (レベル2)	避難判断水位 注3) (レベル3)	はん濫危険水位 注4) (レベル4)
馬淵川	馬淵川	櫛引橋 (八戸市)	3.43m ↓(下降中) (レベル1)	3.00m	4.00m	6.70m	6.90m

注1)水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難準備情報の発令の目安となる水位。

注4)はん濫危険水位：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

3. 河川の対応状況

- 1) 河川巡視状況 異常なし
- 2) 排水ポンプ車対応状況

河川名	箇所	被災種類	対応状況
馬淵川	浅水川排水樋門 (八戸市尻内地内)	内水排水	排水ポンプ車 作業終了(24日 5:30)
馬淵川	長苗代第二排水樋管 (八戸市長苗代地内)	内水排水	排水ポンプ車・照明車 作業終了(24日 7:30)

4. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (代表)

調査第一課長 田村 公仁 (内線351)