

## 降雨に伴う 防災情報 (第 2 報)

福島河川国道事務所では、低気圧に伴う降雨により、管内の雨量が基準値を超えたため、災害対策支部(警戒体制:河川、砂防)を設置し、管内の警戒にあたっていますが、**河川については、降雨が収まり、急激な河川水位の上昇も無く、また、河川巡視による異常も発見されなかったため、災害対策支部(警戒体制:河川)を解除しました。**なお、砂防については、警戒体制継続中です。  
現在、災害等の情報は入っていません。  
今後の気象情報に十分ご注意下さい。

### 1. 事務所体制 【最新の体制】

砂防 : 7月9日 17時30分 阿武隈川水系砂防 警戒体制  
河川 : 7月9日 20時00分 阿武隈川上流 体制解除

### 2. 雨量情報

【砂防】 7月9日 20時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	0 mm	73 mm

【砂防 雨量基準】

	時間雨量	連続雨量
注意体制	—	80mm
警戒体制	40mm	120mm

【河川】 7月9日 20時00分 現在

水系名	観測所名	時間雨量 mm	連続雨量 mm
阿武隈川	土湯(荒川)	0 mm	73 mm

【河川 荒川雨量基準】

	雨量強度
注意体制	30mm/1時間
警戒体制	60mm/2時間

### 3. 被災情報

・今のところ被災情報は入っていません。

### 4. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報等に十分ご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

### お問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331 (代)

【河川関係】 調査第一課長 栗原 太郎 内線(351)  
【砂防関係】 建設専門官(砂防) 石川 淳一 内線(408)