


降雨に伴うダム防災情報（第2報）

前線に伴う降雨により、鳴子ダム管理所では、8月5日23時15分に災害対策支部「警戒体制」を設置し、警戒に当たっておりましたが、今後まとまった降雨が予想されず、ダムへの流入量も減少に向かっていることから、8月6日8時30分に「災害対策支部（注意体制）」に移行しました。
今後も引き続きダムからの情報に注意してください。

1. 鳴子ダムの現況

8月6日8時30分現在の鳴子ダムのダム貯水池状況は以下のとおりです。

ダム貯水位	標高	246.50	メートル
ダム流入量	毎秒	145.36	立法メートル
ダム放流量	毎秒	234.79	立法メートル
貯水率		100	%
流域平均時間雨量		1.0ミリメートル（8月6日7時00分～8時00分）	
流域平均累計雨量		225.4ミリメートル	



2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害等はありません。

3. 今後の見通し

今後、ダムへの流入量は減少する見込みです。

ただし、今後の気象状況によっては、ダムからの放流が増加する場合がありますので、今後の情報に注意してください。

関連情報は鳴子ダムホームページ「リアルタイム情報」を参照してください。
<http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/>

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
 管理所長 土田 恒年
 管理係長 金津 茂人
 TEL 0229-82-2341
 FAX 0229-83-3855