



国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成30年8月16日 5時00分 発表

【防災情報】青森河川国道事務所 大雨による防災情報(第3報)

青森河川国道事務所では、大雨により、平成30年8月15日18時20分に道路災害対策支部「注意体制」を設置し継続中です。

また、20時10分には河川災害対策支部(注意体制)を設置し継続中です。**(馬淵川の情報追加)**
今後の情報に十分な注意をお願いします。

1. 青森河川国道事務所の体制

8月15日 18時20分 道路災害対策支部「注意体制」 **継続中**
8月15日 20時10分 河川災害対策支部「注意体制」 **継続中**

2. 降雨情報

8月16日 **4時30分現在**
(路線名) (観測所) (雨量)
一般国道4号 雀館(三戸町) 連続雨量 **102mm**

3. 河川の水位情報

8月16日 **4時30分現在の水位情報**

水系名	河川名	観測所名	水位	水防団待機 水位 注1) (レベル1)	はん濫注意 水位 注2) (レベル2)	避難判断 水位 注3) (レベル3)	はん濫危険 水位 注4) (レベル4)
岩木川	岩木川	上岩木橋 (弘前市)	40.10m 下降中	40.40m	41.60m	42.60m	43.10m
馬淵川	馬淵川	櫛引橋 (八戸市)	3.03m 上昇中	3.00m	4.00m	6.20m	6.60m

注1)水防団待機水位：洪水において、水防団の出動に向けて待機する目安となる水位。

注2)はん濫注意水位：洪水による災害のおそれがあるとき、水防団出動の目安となる水位。

注3)避難判断水位：はん濫警戒情報が出されると市町村から避難準備情報の発令の目安となる水位。

注4)はん濫危険水位：河川の改修状況及び過去の洪水による被害の状況等を勘案して定めた、洪水により氾濫の起こる恐れがある水位。洪水警報を発表する指標となる水位。

4. 巡回状況

8月15日 19時40分 1回目道路パトロール往復終了 異常なし
8月16日 0時36分 2回目道路パトロール往復終了 異常なし

現在のところ被害報告は入っておりません

5. その他

洪水情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

「川の防災情報URL」 <http://www.river.go.jp/>

「青森河川国道事務所URL」 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/>

「携帯版URL」 <http://keitai.thr.mlit.go.jp/aomori/>

道路情報は、インターネット上でも見る事が出来ます。

青森河川国道事務所 <http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm>

なお、道路の異状を発見した場合は、下記にご連絡下さい。

道路緊急ダイヤル #9910

※災害対策支部設置基準

注意体制 ・ 時間雨量30mm、連続雨量が80mmに達した場合

〈発表記者會：青森県政記者會・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

TEL 017-734-4521 (代表)

(河川) 副所長 安部 剛 (内線204)

(道路) 副所長 大澤 尚史 (内線205)

保全対策官 坂本 憲和 (内線405)