


## 降雨に伴うダム防災情報（第1報）

鳴子ダム管理所では、前線に伴う降雨により、流入量の増加が予想されることから、平成30年8月31日3時45分に災害対策支部「注意体制」に入りました。また、同日250m<sup>3</sup>/sを超えたことから、4時30分「警戒体制」を設置しました。

## 1. 鳴子ダムの現況

8月31日4時20分現在の鳴子ダムのダム貯水池状況は以下のとおりです。

ダム貯水位	標高240.11 m
ダム流入量	247.51 m <sup>3</sup> /s
ダム放流量	6.99 m <sup>3</sup> /s
貯水率	21%
流域平均時間雨量	23mm（3～4時）
流域平均累計雨量	86mm



## 2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害等はありません。

## 3. 今後の見通し

降雨により、ダム流入量がさらに増加する見込みです。

今後の気象状況によっては、防災操作によりダムからの放流が増加する場合があります。

このため、下流河川では水位が上昇するおそれがありますので、今後の情報に注意してください。

関連情報は鳴子ダムホームページ「リアルタイム情報」を参照してください。

<http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/>

## 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所  
管理所長 土田 恒年  
管理係長 金津 茂人  
TEL 0229-82-2341  
FAX 0229-83-3855